




AS CORTES D'ABREDO (EILAO)



© textos, fotografías y dibujos

ÁSTUR PAREDES



GOBIERNU DEL
PRINCIPAU D'ASTURIAS

CONSEYERÍA D'EDUCACIÓN,
Y CULTURA

RED
DE MUSEOS
ETNOGRÁFICOS
DE ASTURIAS

xixón





AS CORTES D'ABREDO (EILAO)



Nº Catálogo: 2905BR-01

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

- Resúmen / *Resume* (p. 4).
- Localización y accesos (p. 5).
- Descripción y usos (p. 7).
- Planta general de la braña (p. 11).
- Tipología de las construcciones (p. 12).
- Aspectos constructivos (p. 13)
- Arquitectura del territorio (p.15).
- Catálogo de construcciones (p.18).
- Bibliografía (p. 50).

NOTAS PREVIAS:

- **Trabajo de campo:** el trabajo de campo se realizó durante varias visitas que tuvieron lugar entre agosto de 2013, la primera, y febrero de 2020, la última. Se realizó reportaje fotográfico de las distintas construcciones y se levantaron croquis planimétricos de las cabañas más representativas: [C-02] como *corte*-tipo de módulo simple; [C-05] *corte* de tres módulos y [C-16] una variante de dos módulos y cubierta a un agua. Dicha información se complementó con diferentes entrevistas en 2020.
- **Nomenclatura de las fichas de catálogo:** los números de catálogo asignados a las brañas, en este caso 2905BR-01 para As Cortes d'Abredo, corresponden a los dígitos del *Nomenclátor*: los dos primeros referidos al concejo: 29, Illano/Eilao; y los dos siguientes a la parroquia: 05, Xíu. BR- corresponde, como es obvio, a las iniciales de la palabra braña, a la que seguirían números correlativos para las distintas brañas estudiadas eventualmente dentro de la misma parroquia. A esto sigue un código para las construcciones con numeración consecutiva para cada elemento. Este número no es aleatorio sino que se asigna comenzando por el elemento que ocupa la posición más al norte; así, el situado más al norte lleva el número de catálogo: 2905BR-01/C-01. Con este criterio se asignaron números sucesivos C-01, C-02... a cada una de las construcciones de la braña.
- **Toponimia y aspectos lingüísticos:** se utilizan los topónimos tradicionales recogidos en el Decreto 55/2019 de 3 de julio, por el que se determinan los topónimos oficiales del concejo de Illano. No obstante, tenemos que hacer la salvedad de que en nuestro trabajo empleamos el topónimo Xíu, en vez del oficial Xíu, porque es el que pudimos oír espontáneamente en muchas ocasiones. Así mismo, siempre que hubo ocasión, se recogió la toponimia menor y el léxico tradicional referido a elementos constructivos, útiles y procesos.
- **Identificación de las construcciones:** para identificar las construcciones, además del número de catálogo, se apuntan las denominaciones por las que las construcciones eran conocidas en la zona: *A corte de Casa Alba*, *A corte de Casa Cobo*... Éstas tienen un carácter meramente identificativo, sin que conlleven ninguna implicación de propiedad, etc. Cuando se detectó más de un nombre para un mismo elemento se optó por el que el informante consideraba más antiguo (recogiendo no obstante las restantes denominaciones).
- **Geolocalización de los elementos:** para referenciar la posición de las construcciones en las fichas de catálogo, se señalan las coordenadas «x-y» tomadas en el centro de la construcción. En los gráficos de situación el punto referenciado se señala con un pequeño círculo rojo.
- **Cotas de altitud:** las cotas de altitud máxima y mínima que se consignan en las fichas de catálogo tienen siempre como referencia elementos construidos. Para As Cortes d'Abredo se tomaron: *A corte de Casa Montaña* [2905BR-1/C-17] como cota a mayor altitud (788 m) y *A corte de Casa Armino* [2905BR-1/C-15] como cota menor (768 m).
- **Cronología de las construcciones:** ninguna de las construcciones de la braña aparece fechada y tampoco pudimos obtener ninguna referencia oral, salvo una vaga alusión a que tenían por lo menos «cuatro generaciones», por lo que optamos por considerarlas genéricamente «anteriores a 1900».



AS CORTES D'ABREDO (EILAO)

RESUMEN

Braña situada en las estribaciones de A Serra (Sierra de San Isidro), en su ladera oriental, en la ribera izquierda del Navia y perteneciente a Xíu. Este lugar contó con 30 caserías distribuidas en pequeños barrios: A Llomba, Os Salgueiros, El Vao, Os Canteiros, Xanxuyán y As Penas, cuyos vecinos se constituyeron en Parroquia Rural en 1988, siendo los primeros en Asturias. As Cortes d'Abredo es una braña baja, sobre los 775 m de altitud, por lo que su aprovechamiento, si las condiciones climáticas lo permitían, se prolongaba gran parte del año, disponiendo de un camino carretero de acceso de 3,25 Km desde el barrio de As Penas.

La función principal de la braña era la crianza de ganado menudo, principalmente ovejas y en menor medida cabras, que no se *mecían* (ordeñaban) sino que los corderos y cabritos eran destinados a la venta. El aprovechamiento de este espacio era múltiple pues incluía también unas 7,6 Ha de prados de siega cercados de muro donde, además de la producción de hierba para el invierno, tras la siega, entraba a pastar el ganado vacuno. En su entorno, en zonas de monte bravo, se sembraba trigo (y antiguamente también escanda) por el sistema de *cavar rozas*: se acotaba el terreno, se desbrozaba y tras cavarlo con *eixadas* (una especie de azada estrecha y larga) se quemaba la materia vegetal utilizando la ceniza como abono. Estas tierras podían utilizarse dos años o más dependiendo del abono. En Abredo también se sembraron tierras de patatas a juzgar por el topónimo Os Pataqueiros, vinculado hoy a un amplio prado de 0,75 Ha. Otra actividad importante en el entorno de la braña, en otoño, era la obtención de *ganzo* (brezos, aulaga) que se utilizaba para cama del ganado y para la producción de *cuito*, fundamental para el abono de tierras y prados. Esta explotación tradicional del espacio se vio truncada por la irrupción de «La Forestal» (Administración Forestal del Estado y posteriormente Icona), que en la década de 1960 realizó plantaciones masivas de pino en los montes de la zona, provocando finalmente el abandono parcial de la braña.

El pastoreo de los rebaños estaba por lo general a cargo de los niños. No había vecería, sino que cada casa atendía su ganado. Los *figureiros* (pastores) subían al alba a la braña y conducían el rebaño —20 ó 30 ovejas por familia y algunas cabras— a las zonas de pasto y así hasta el atardecer en que, tras hacer recuento del rebaño y guardarlo en las *cortes*, bajaban nuevamente al pueblo. Eventualmente, por acuerdos o ayuda mutua, un *figureiro* podía pastorear el ganado de dos o tres casas. Las vacas se subían a la braña más tarde, a partir de septiembre, a pacer los prados una vez segados y recrecida la hierba de otoño.

La braña agrupa 19 construcciones muy sencillas: de planta rectangular, con cerramientos de mampostería pizarrosa en seco y cubiertas de *llouxa* (losas de pizarra) a dos aguas, existiendo algunas más complejas en que este módulo básico aparece multiplicado por adosamiento. Son de reseñar, además, los cerramientos de las fincas que, utilizando siempre la piedra como materia prima, ofrecen soluciones muy variadas: de *banzos*, de *paredes* y mixtas. Hoy muchas de estas construcciones están en ruina y la braña abandonada.

RESUME

Braña asitiada na contornada d'A Serra (Sierra de San Isidro), na so costera oriental, na ribera izquierda del Navia y perteneciente a Xíu. Esti llugar contó con 30 caseríos arramaes en dellos barrios pequeños: A Llomba, Os Salgueiros, El Vao, Os Canteiros, Xanxuyán y As Penas, costituyéndose los sos vecinos en Parroquia Rural en 1988, siendo los primeros en facelo n'Asturies. As Cortes d'Abredo ye una braña baxa, al rodiu los 775 m d'altor, polo que'l so aprovechamientu, si'l tiempu yera bono, allongábase per bona parte l'añu, cuntando con un bon carril d'accesu de 3,25 Km dende'l barriu d'As Penas.


La función principal de la braña yera curiar la reciella, sobre manera les oveyes y en menos midía les cabres; dambes nun se mecíen sinón que los corderos y los cabritos mandábense pa la venta. L'aprovechamientu yera variáu ya incluyía tamién unes 7,6 Ha de praos de gadañu muriaos onde, amás de l'herba seco pal iviernu, en tando segao, pastiábenlo les vaques. Al so rodiu, en fasteres de monte bravu, semábase'l trigo (y antanu tamién la escanda) pol sistema de cavar roces: acutábase la faza, rapábense los tarrones y tras cavalo con *eixadas* borronábase la broza usando llueu la povisa como abonu. Estes tierres podíen semase dos años o más en cuenta del cuchao. N'Abredo semáronse tamién tierres de pataques a xulgar pol topónimu Os Pataqueiros, venceyáu güei a un prau grande de 0,75 Ha. Otra xera importante na contorna la braña, pela seronda, yera la de dir al ganzu que s'usaba pa mullir les cortes pa estru del ganáu y pa facer cuito ouchu, indispensable pa cuchar tierras y praos. Esti usu tradicional del espaciu viose tarazáu en surdiendo «La Forestal» (Alministración Forestal del Estáu y posteriormente Icona), que na década de 1960 fexo plantaciones masives de pinos nos montes de la zona, emburriando a la fin al abandonu en bona parte de la braña.

El pastoríu de los rabaños taba polo xeneral al cargu los ñeños. Nun había vecería, sinón que cada casa atendía'l so ganáu. Los *figureiros* (pastores) subíen a la braña al alborcer y embredaben el rabañu —20 ó 30 oveyes por familia y dalgunes cabres— a les zones de pación y así hasta la tardiquina cuando, en faciendo'l recuentu'l rabañu y n'abellugándolu nes cortes, baxaben otra vegada al puelu. Dacuando, por alcuertos o andecha, un *figureiro* podía atender el ganáu de dos o tres cases. Les vaques subíen a la braña más sero, colos praos yá segaos, en llegando setiembre a pastiar los biltos de la seronda.

La braña axunta 19 construcciones mui cencielles: de traza rectangular, con murios de mampostería pizarrosa en seco y cubiertes de *llouxa* (llábanes de pizarra) a dos agües, esistiendo delles más complexes nes qu'esti módulo básicu apaec multiplicáu por agregu. Son de sulliñar, amás, los zarros de les finques que, usando siempre la piedra como materia prima, ufren soluciones pervariaes: de *banzos*, de *paredes* y amestaes. Güei munches d'estes construcciones tán yá esbarrumbaes y la braña desdexada.



LOCALIZACIÓN Y ACCESOS




Datum	Latitud	Longitud
ETRS89	43º 21' 58,14" N	6º 51' 31,19" W

Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
29	187.347 m	4.808.713 m

Mapa T. Ast (1:5000)	Número	M.U.P. nº
Hoja: «As Cortes»	E05000250807	_____


Polígono	Parcela	Referencia catastral
12	9000	33029A012000090001PP



Concejo	Parroquia	Núcleo de referencia	Braña cota max.	Cota min.
Eilao	Xíu	Xíu	788 m	768 m

Acceso	Dificultad	Tipo de vía	Distancia	Desnivel
Rodado	Fácil	Pista	5,15 Km	613 m


Partimos de Xíu, del barrio de A Llomba, sobre los 180 m de altitud y seguimos la carretera local que discurre por la ribera occidental del Navia en dirección norte, hasta enlazar con la AS-12; en total 1 Km. Aquí, seguimos por la carretera en sentido contrario, en dirección Grandas, unos 900 m hasta llegar al barrio de As Penas, a nuestra derecha, donde tomamos el antiguo camino carretero, hoy convertido en pista, que nos conducirá hasta la braña. La pista, de piso de tierra, asciende en marcado desnivel trazando amplios zig-zags a través de una continua plantación de pinos. Sobre los 700 m de altitud, cuando ya comienzan a verse los prados de As Lleiras situados más al sur, la pista se estrecha y ya sólo restan los últimos 300 m de subida para encontrar a nuestra derecha *A corte de Casa Armino*, la primera de As Cortes d'Abredo. En este último tramo, a la izquierda del camino, pasamos por *A fonte d'Abredo*, con bebedero para el ganado. En total el recorrido suma 5,15 Km.



Base: Instituto Geográfico Nacional



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3

1. El barrio de As Penas, en Xíu, al pie de la carretera AS-12, de donde partía el camino carretero —hoy convertido parcialmente en pista— utilizado de forma habitual para la comunicación con la braña de As Cortes d'Abredo.


2. Vista de Xíu*, en la ribera occidental del Navia, al que pertenece As Cortes d'Abredo. El lugar, convertido en Parroquia Rural desde 1988, se distribuye en una serie de pequeños barrios: A Llomba, Os Salgueiros, El Vao, Os Canteiros, Xanxuyán y As Penas, agrupando cada uno un reducido número de caserías. En clara recesión desde el cambio de siglo —175 habitantes en 1888; 147 h. en 1930; 48 h. en 1986—, cuenta en la actualidad con tan sólo 18 habitantes.

3. El palacio de Monjardín (s. XVIII), en el barrio de A Llomba, constituye el lugar central de Xíu; está a 175 m de altitud y es el punto inicial que tomamos como referencia en la ruta que debían seguir los *pigureiros* (pastores) hasta la braña, que dista de aquí 5,14 Km.

* Pese a que el Decreto 55/2019 sobre la toponimia del concejo de Illano/Eilao oficializa «Xío», en este trabajo emplearemos «Xíu», porque es el topónimo que de forma reiterada y espontánea pudimos escuchar.

DESCRIPCIÓN Y USOS

CRONOGRAMA DE USO



Especies ganaderas

Ovejas y cabras. Vacas a partir de septiembre.

Cultivos

Antaño, en su entorno, se *cavaban rozas* de trigo.

Régimen de estancia


Las construcciones de la braña se dedicaban a *cortes* para alojar al ganado menudo durante la noche, fundamentalmente las ovejas. Éstas no se *mecían* (ordeñaban) sino que se criaban para la venta de corderos y cabritos. La braña, a baja cota de altitud y relativamente próxima al pueblo, se ocupaba la mayor parte del año porque «[a las ovejas] *si non, qu'iban daryes abaixo*». No había *vecería*, sino que cada casa atendía su ganado. Los *pigureiros* (pastores) eran, por lo general, los niños; subían al alba a la braña y conducían el rebaño —20 ó 30 ovejas por familia y algunas cabras— a las zonas de pasto y así hasta el atardecer en que, tras hacer recuento del rebaño y guardarlo en las *cortes*, bajaban al pueblo. Eventualmente, por acuerdos o ayuda mutua, un *pigureiro* podía pastorear el ganado de dos o tres casas. Las vacas se subían a la braña a pacer los prados a partir de septiembre, una vez segados y recrecida la hierba.

Tipo de braña	Régimen de uso	Morfología	Aprovechamiento	Superficie	Cerramientos	Propiedad
Multifuncional	Braña baja	Nuclear disgregada	Pastizal, prados y rozas	43 Ha	Sí	Mixta

Braña situada en las estribaciones de A Serra (Sierra de San Isidro), en su ladera oriental, en la ribera izquierda del Navia. Pertenece a Xíu, cuyos vecinos se constituyeron en Parroquia Rural en 1988, siendo la primera en Asturias. Es una braña baja, sobre los 775 m de altitud, por lo que su aprovechamiento, si las condiciones climáticas lo permitían, se prolongaba gran parte del año. Aunque su función principal era la cría de ganado menudo, principalmente ovejas, la braña tenía un aprovechamiento múltiple pues incluía unas 7,6 Ha de prados de siega cercados de muro donde, además de la producción de hierba para el invierno, tras la siega, entraba a pastar el ganado vacuno. En su entorno, en zonas de monte bravo, se sembraba trigo (y antiguamente también escanda) por el sistema de *rozas*, y presumiblemente también patatas a juzgar por el topónimo Os Pataqueiros, vinculado hoy a un amplio prado de 0,75 Ha. Otra actividad importante en el entorno de la braña, en otoño, era la obtención de *ganzo* (brezos, aulaga) que se utilizaba para cama del ganado y para la producción de *cuíto* para el abono de tierras y prados. Esta explotación tradicional de la braña se vio truncada por la irrupción de «La Forestal» (Administración Forestal del Estado a través del Distrito Forestal de Oviedo y posteriormente Icona) que en la década de 1960 realizó plantaciones masivas de pino en los montes de la zona, provocando finalmente el abandono parcial de la braña.



Base: SIGPAC Principado de Asturias.



Fototeca SITPA, Principado de Asturias

Vuelo de la Diputación Provincial de 1970. Las plantaciones de pinos parece que aún no habían ocupado el espacio de la braña; sólo dos cabañas estaban en ruina y la gran mayoría de los prados se mantenían en uso.



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3

1. Vista parcial de la braña desde el SO. Rebaños de ovejas, y en menor medida de cabras, se alojaban buena parte del año en las *cortes* (cuadras) de la braña, pastoreados por los *figureiros* (pastores) de Xíu por los montes de la zona. En la braña, hacia el sureste, se extendían As Lleiras, una pléyade de pequeños prados de siega particulares cercados de *pared* donde, una vez segados, por Santiago, y recrecida la hierba, a partir de septiembre entraba a pastar el ganado vacuno.

2. En el concejo de Eilao, en un amplio territorio al sur de la braña, tuvieron lugar importantes actuaciones de transformación y ordenación de antiguas zonas de *granda* (monte arbusivo) en extensos pastizales, intercalados con bosquetes de abedul y pino. Antaño, en esas zonas de monte *bravo*, anualmente se *cavaban rozas*, limpiando y cavando la tierra con *eixadas*, y quemando los rastrojos como abono para sembrar trigo: «*Despós, cuando vino la Forestal y se plantó todo, acabóse'l llabrantío*».

3. Extensas praderías dan soporte hoy a una creciente ganadería de vacuno basada en la raza del país «Asturiana de los Valles».



ARQUITECTURA DEL ESPACIO DE LA BRAÑA:



1



2



3

1. Un aspecto de la parte central de la braña, con la *corte* (cuadra) de Casa Alba, a la izquierda, y la *corte* de Casa Calveiro, al fondo. Aunque el monte es propiedad de los vecinos, constituidos en Parroquia Rural, las plantaciones de pinos que realizó aquí el ICONA en la década de 1960 se señalan como causa de la erradicación del pastoreo de ovejas y cabras.

2. Conjunto de cabañas en el extremo norte de la braña: la *corte* (cuadra) de Casa Ferreiro, en primer plano, apoyada en el talud; detrás la otra de las *cortes* de Casa Alba, ya en ruina, y a la derecha la *corte* de Casa Lloba.

3. Aspecto general de la braña desde la ladera de Penamoura, en el SO.



PLANTA GENERAL DE LA BRAÑA



TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES	Equipamientos	Valor del conjunto	Valor ambiental	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES					CARÁCTER ESTÉTICO	
				Buena	Aceptable	Deficiente	Ruina parcial	Ruina total	Tradicional	Reformadas
Nº de construcciones: 19	1 fuente-abrevadero	Notable	Notable	0	2	4	5	8	19	0

Tipo 1

Corte (tipo base)

El tipo base en la braña —y prácticamente el único— es una construcción muy sencilla de planta rectangular (o mejor subrectangular por la escasa diferencia entre los lados) y pequeñas dimensiones que podemos estandarizar en 5,80 x 5 m. Cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco, y cubierta a dos aguas de *llouxas* (losas de pizarra). Éstas son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa con *tornos* (espigos) de madera o clavos, como es común, sino que se afianzan por su propio peso, al modo de las cubiertas de *llábanas* de otras zonas. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los *espigos* o hastiales: las *carreiras* y el *crumen* o viga de cumbre, sobre las que descansan los *cangos* (cabios), que apoyan en las testas de los muros careciendo, por lo general, de *padias* o vigas de sobre muro. La construcción se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la puerta. Ésta puede situarse indistintamente en un hastial o en la fachada lateral, y adopta dos soluciones diferenciadas: mampostería o *banzos* (piedras tabulares), con *cargadeiros* o dinteles siempre de madera y un característico *veirao* (hilera de losas en voladizo) en la parte superior para proteger la madera de los arroyones de agua. Los interiores son siempre desnudos, careciendo de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplían la función de *corte* (cuadra) para el ganado menudo, fundamentalmente las ovejas.

- Nº de elementos: 13 (siete de ellos en ruina).

Tipo 1A

Corte (variante de módulo múltiple)

El tipo base que acabamos de describir puede duplicar o triplicar su módulo, alcanzando un desarrollo lineal por adosamiento a partir de los hastiales. En estos casos las puertas, por motivos prácticos respecto al manejo del ganado, se sitúan en los hastiales opuestos (caso de módulos duplicados), con una puerta más en la fachada lateral (caso de tres módulos).

- Nº de elementos: 4 (dos de ellos en ruina total).

Tipo 1B

Corte (variante con cubierta a un agua)

Otra variante existente en la braña introduce un cambio formal en cuanto a la solución de la cubierta. Se trata de un único caso de una *corte* de doble módulo que presenta cubierta a un agua. Ésta se estructura sobre correas, con un *medianil* o muro de carga central y contando además con sendos tirantes intermedios con tornapuntas reforzando las correas. El muro cimero del cerramiento se remata aquí en chaflán, determinando que las *llouxas* que cubren su testa viertan en sentido opuesto al resto de la cubierta (funcionalmente como en una cubierta a doble vertiente) y favoreciendo así el rápido desalojo del agua.

- Nº de elementos: 1



ASPECTOS CONSTRUCTIVOS



1




2



3



4



6



5

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: CERRAMIENTOS Y CUBIERTA

La piedra pizarrosa del lugar constituye la materia prima para la construcción: lajas aparejadas en hiladas horizontales colocadas en seco, para la mampostería de los muros (4), y *llouxas* (losas) de limitado tamaño para las cubiertas (2). Éstas se apoyan en una sencilla estructura de correas que cargan sobre los hastiales: el *crumen* o viga cumbreira que conforma el caballete de la construcción y las *carreiras* o vigas intermedias (1), careciendo aquí de *padias* o carreras de sobre muro. Sobre las correas se disponen los *cangos* (cabios), muy juntos por lo general, prácticamente yuxtapuestos, para proporcionar un apoyo estable a las losas de la cobertera, pues no van clavadas, sino sólo afianzadas por su propio peso. En el exterior, las cumbreas se solucionan con una hilera de losas planas reforzadas con piedras y, más raramente, con *cruceiros* (losas engarzadas cayendo alternativamente a una y otra agua de la cubierta). Los muros se estructuran en dos hojas (6), como es habitual, destacando en ocasiones por su espesor considerando el escaso volumen de las construcciones, siempre desarrolladas en una única altura. En las esquinas aparecen eventualmente llaves: *cantos* y *trescantos* (3), y en alguna ocasión pudimos comprobar la existencia de piezas de cantería a modo de *gatos* reforzando la trabazón en el encuentro de los muros (5). No existen aleros, propiamente dichos, volando ligeramente las *llouxas* sobre las testas para *aveirar* el muro (3) protegiéndolo del arroyo del agua.



ASPECTOS CONSTRUCTIVOS



1



2



3



4



5

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS: LOS VANOS

El diseño de las construcciones de la braña es muy sencillo: se trata en esencia de un módulo de unos 5 x 4,5 m, con cubierta a doble vertiente y escasa altura (entre 2,35 y 2,77 m de hastial). Aunque normalmente exento, existen ejemplos más desarrollados formados por adosamiento de dos y hasta tres módulos. En cualquier caso, los únicos vanos existentes son las puertas que presentan dos soluciones diferenciadas: de mampostería o de *banzos*.

En el primer caso, el hueco de la puerta es más estrecho: sobre los 90 cm de anchura, suele presentar derrame interno y las jambas se rematan al exterior con mampuestos, a veces de mayor tamaño (1). Los *cargadeiros* (dinteles) son siempre de madera, y para preservarlos del agua, se dispone una hilada de *llouxas* (lajas de pizarra) voladas sobre él (3-4).

En el segundo caso, denominan *banzos* a las piedras tabulares de buenas proporciones que pueden tener distintos cometidos en la construcción. Aquí conforman las jambas de las puertas (2-3), cerrando el paramento por el exterior y sirviendo de soporte al *cargadeiro*, que siempre se resuelve en madera (4-5). Las puertas son en este caso ligeramente más anchas que en la solución anterior, entre 1,25 y 1,35 m, y presentan alturas semejantes, siempre bajas: entre 1,35 y 1,60 m. Los *banzos* presentan un trabajo básico de cantería: perfilando en línea recta la cara interior y apuntando la parte de la testa para favorecer el encaje del dintel y optimizar el trabajo de descarga (4). En algún caso los *banzos* también son perfilados con distintas formas por su lado exterior, lo que determina una adaptación de la mampostería del muro, creando en conjunto puertas de indudable atractivo estético (3).

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO



1



2



3

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: LOS CERRAMIENTOS

La ordenación de los distintos espacios productivos, la atomización y definición de las distintas propiedades y la organización de los accesos dieron lugar a una tupida red, jerarquizada, de vías de comunicación aptas para peatones, animales y/o carros: *carreiros*, *carriliegas*... hoy perdidas o definitivamente transformadas para permitir el paso de tractores y vehículos a motor (2). Pero lo que aún subsiste en buena parte en As Cortes d'Abredo son los cierres tradicionales de las fincas que, utilizando siempre la piedra como materia prima, muestran una gran variedad de soluciones del máximo interés. Las hemos agrupado en tres: cerramientos de *banzos*, cerramientos de *pared* y cerramientos mixtos.

Cerramientos de banzos:

Como veíamos, los *banzos* son piedras tabulares de buen tamaño con distintas funciones constructivas. Para el cerramiento de las fincas se utilizan aquí en bruto, apenas desbastadas, y se alinean yuxtapuestas hincadas en el suelo acotando un espacio (1). Pese a ser una solución eficaz y duradera, van siendo sustituidas por postes y alambre de espinos (2-3). Sus dimensiones son muy variadas, algunos ejemplos: 83 cm de ancho por 121 cm de alto; 76 por 106; 123 por 142; 72 por 153... y entre 6,5 y 9 cm de grosor.



ARQUITECTURA DEL TERRITORIO



1



2



3



4

ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: LOS CERRAMIENTOS

Cerramientos de pared:

Otro sistema habitual de cierre es la *pared*, muro continuo de mampostería en seco aparejado en hiladas horizontales, de altura variable entre 85 cm y 1 m, y un espesor de alrededor de 50 cm. En algunos casos la testa del muro se remata con una hilera de piedras yuxtapuestas, dispuestas en vertical (1-2), en una solución muy característica cuya funcionalidad, aparte de añadir corporeidad al cerramiento con menor inversión de trabajo y material, tanto aquí como en otros concejos donde tiene presencia, nunca nos supieron denominar ni explicar.

Lamentablemente, ya desaparecieron de la braña las *cancellas* (portillas de rejas de madera) de las que quedan contados vestigios (3-4) y que antaño cerraban cada uno de los prados. Constaban de dos *postes* laterales: uno de ellos presentaba una serie de perforaciones dispuestas en vertical, cuatro o cinco, y el poste opuesto el mismo número de entalladuras donde encajaban, dispuestos en horizontal, los *valdóis* o tablas horizontales de cierre que impedían el paso a los animales.


ARQUITECTURA DEL TERRITORIO



1

2

3



4



5


ARQUITECTURA DEL TERRITORIO: LOS CERRAMIENTOS

Cerramientos mixtos:

Recogemos por último los cerramientos mixtos, que integran en su composición tanto el uso de *banzos* como la mampostería. Constituyen sin duda la solución más original en esta braña y de ella existen algunas variantes: *banzos* y *pared* pueden disponerse en tramos sucesivos, como muestra la imagen 2; los *banzos* pueden aparecer intercalados, cerrándose los espacios intermedios con mampostería (imagen 4); o bien los *banzos* pueden aparecer totalmente integrados en el cuerpo de la *pared* (imagen 3). Una variante de esta última, para nosotros totalmente inédita, es la que muestran las imágenes 1 y 5: aquí los *banzos*, de dimensiones más reducidas, se disponen en el límite exterior del muro, creando una serie de nichos sucesivos en su base. La intencionalidad es manifiesta, pues disponen de una piedra superior horizontal de cierre; nos preguntamos si podría tener la funcionalidad de evitar el efecto «represa», facilitando el desagüe del muro en algunas zonas proclives a la acumulación de agua.




PLANTA GENERAL DE LA BRAÑA





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES Construcción: Corte de Casa Alba [C-01]



Altitud: 775 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.376 m	4.808.743 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Construcción ya en proceso avanzado de ruina. Sus características respondían al tipo básico predominante en la braña: planta subrectangular, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa colocada en seco y cubierta a dos aguas de *llouxa* (losas de pizarra). Su estado nos muestra prácticamente una «sección» donde podemos apreciar algunos detalles constructivos, como la composición del muro estructurado en dos hojas, las correas de la cubierta apoyadas en el hastial y la sucesión de *cangos* (cabios) muy juntos, casi yuxtapuestos, para ofrecer una base estable a las *llouxas* de la cobertera que no van fijadas, sino sólo posadas. Su función original era la de *corte* (cuadra).





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Llomba [C-02]



Altitud: 774 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.385 m	4.808.738 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	542	Particular	33029A012005420000OA

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Subrectangular	Mampostería de piedra	1 puerta y 1 tronera	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Sin uso	Notable [5/7]	Deficiente	

Construcción de planta subrectangular (5,40 x 5,07 m), con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco, con los paramentos interiores rejunteados en algunos puntos con barro, y cubierta a dos aguas de *llouxas* (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta dos huecos al exterior: la puerta en el lado SO y una tronera, actualmente cegada, en el muro opuesto. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: las *carreiras* y el *crumen* o viga de cumbre, sobre las que descansan los *cangos* (cabios). Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de *corte* (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción presenta deficiente estado de conservación.



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3



4

1. Vista de la *corte* desde el lado este.



2. La fachada SO, con la puerta en el hastial. Ésta, de la factura común en la braña: con el *cargadeiro* (dintel) de madera y el *veiro* (lajas de pizarra ligeramente voladas) sobre él, a modo de guardapolvo, para resguardar la madera del agua de la lluvia.

3. Vista desde el lado oeste. Es llamativa la reciedumbre de la construcción, con muros de 73 cm de espesor, para tan escaso volumen. La causa puede estar en la presión que deben soportar los muros de carga debido al peso de las gruesas *llouxas* de la cubierta.


3. Detalle del interior, con la estructura de correas de la cubierta. El *crumen* o viga de cumbre y las *carreiras* o correas, de buena sección (23-25 cm), ancladas en el *espigo* o hastial. En el centro del muro vemos una antigua tronera que posteriormente fue cegada.



CORTES D'ABREDO · CORTE C-02 · ALZAVU 50



SECCIÓN




PLANTA





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Ferreiro [C-03]



Altitud: 776 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.369 m	4.808.731 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Sin uso	Interesante [4/7]	Deficiente	

Construcción de planta subrectangular asentada contra el *tombo* (talud), con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco y cubierta a dos aguas de *llouxas* (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura, con la puerta de acceso en el lado sur. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: el *crumen* o viga de cumbre, las *carreiras* o vigas intermedias. Las losas de pizarra de cobertera no van clavadas a la estructura leñosa, como es común, sino que se afianzan por su propio peso. El interior —en el que son visibles las piedras del talud que conforman parte del cerramiento del lado oeste—, carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de *corte* (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción presenta deficiente estado de conservación.




DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3



4


1-2-3. Vista de la construcción desde diferentes ángulos, con la puerta de acceso en el lado sur. Construida contra el *tombo* (talud), la *corte* fue semiexcavada parcialmente en el terreno.

4. Detalle del interior, con una perspectiva de la armadura de la cubierta: el *crumen* o viga de cumbre y las *carreiras* ancladas en el hastial. Sobre la puerta el *cargadeiro*, de madera, y los afloramientos de piedra de la ladera integrados en el cerramiento del muro.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: Corte [C-04]



Altitud: 778 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.354 m	4.808.724 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP


Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	—————	—————	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	

Ruinas de una construcción de planta rectangular de 5,32 m por 4,45 m, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco. La conservación de los hastiales certifica que la cubierta se solucionaba a dos aguas y presumiblemente con cobertera de gruesas losas de pizarra, a juzgar por el espesor de los muros: 0,77 m, considerablemente anchos para el escaso volumen de la construcción. Cumplía la función de *corte* (cuadra) para el ganado menudo y disponía de una puerta, único hueco de la construcción, en la fachada sur. Su ruina es antigua, pues ya presentaba el mismo estado en 1970.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES Construcción: A corte de Casa Mingón [C-05]



Altitud: 778 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.344 m	4.808.722 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP


Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	3 puertas	1	3
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Medianiles, tirantes y puntales	Corral	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
3 cortes	Sin uso	Elevado [5/7]	Ruina parcial	

Situada en el centro de la braña, esta construcción agrupa tres *cortes* (cuadras) adosadas. De larga planta rectangular (11,82 x 6,25 m), tiene cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco y cubierta a dos aguas de *llouxas* (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta tres puertas de acceso, una por cada crujía: dos en los hastiales este y oeste, y otra al sur en posición central. La cubierta se estructura sobre *medianiles* (muros de carga), con tirantes y tornapuntas intermedios. Las *llouxas* de cobertera son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues las *cortes* se destinaban a las ovejas. Actualmente la construcción presenta deficiente estado de conservación, con la corte oeste parcialmente en ruina.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1-2. La construcción agrupa tres *cortes* (cuadras) adosadas. En las imágenes, la fachada sur, con la puerta de acceso a la *corte* de *Casa Mingón*, situada en el centro. En primer plano vemos el muro que cierra una pequeña *corrada* ante la cuadra situada al este: A *corte* de *Casa Caminero*.

2. Vista posterior del conjunto.

4. La fachada oeste, con la puerta de acceso a la otra de las *cuadras*: A *corte* de *Casa Caleyó*.



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



Tres aspectos de la *corte de Casa Caminero*, que ocupa el lado este de la construcción.

1. Detalle de la estructura de la cubierta que incluye, además de los *medianiles* o *espigos* (muros de carga medianeros que definen cada una de las crujías), un tirante central con tornapuntas que refuerzan las correas: el *crumen* o viga de cumbre y las *carreiras*.


2. Vista de la fachada este con la puerta de *banzos* y *cargadeiro* de madera. Ante la puerta, la pequeña *corrada* cerrada de muro, lugar donde se situaría la *pila del cuito* (estiercol para el abono).

3. Detalle del interior: vemos la estructura de la puerta, con derrame interno, el *banzo* encajado en la mampostería, algunas piedras acodadas atando el muro y el adintelado de rollizos. En la cubierta, los *cangos* (cabios) de tabla apoyan en las *padias* o vigas de sobre muro, piezas muy poco comunes en la braña.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: Corte [C-06]



Altitud: 777 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.369 m	4.808.708 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	_____	1	_____
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	_____	_____	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Ruinas de una construcción de planta rectangular de unos 9 m por 4,80 m, con el eje mayor en dirección norte-sur, y cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco. Aún conservada en la década de 1970, presentaba cubierta de *llouzas* resuelta a dos aguas. Cumplía la función de *corte* (cuadra) para el ganado menudo, disponiendo de al menos una puerta de acceso en la fachada este. Es probable que, como ocurre en otros casos en la braña, la duplicación del módulo respondiera a la existencia de dos *cortes* adosadas.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Veiga [C-07]



Altitud: 780 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.332 m	4.808.710 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	568	Particular	33029A012005680000OU

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	2 puertas	1	2 espacios
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	¿Corrada?	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Ruinas de una construcción de planta rectangular de unos 7,20 m por 5,10 m, con el eje mayor en dirección este-oeste, y cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco. Aún conservada en la década de 1970, presentaba cubierta de *llouxas* resuelta a dos aguas. Cumplía la función de *corte* (cuadra) para el ganado menudo, disponiendo de al menos una puerta de acceso en la fachada norte. Adosado en la pared este tenía otra construcción, ya muy arrasada, que nos plantea la duda si se trataría de una *corrada* o de otra *corte* independiente.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: Corte [C-08]



Altitud: 781 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.321 m	4.808.708 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	567	Particular	33029A012005670000OZ

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	2 puertas	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Construcción de planta rectangular de unos 7,20 m por 4,60 m, con el eje mayor en dirección este-oeste, y cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco. La cubierta, de *llouxas* (lajas de pizarra), se resuelve a dos aguas sobre una estructura de correas apoyadas en los *espigos* o hastiales. Cumplía la función de *corte* (cuadra) para el ganado menudo, disponiendo de dos puertas: una en la fachada norte, que comunica con el camino de acceso desde Eilao a la braña, y otra en el hastial del lado este, que comunicaba con un prado. En la actualidad la construcción presenta estado de ruina.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: Corte de Casa Cobo [C-09]



Altitud: 777 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.362 m	4.808.702 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	_____	1	_____
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	_____	_____	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Ruinas de una construcción de planta rectangular de unos 6,30 m por 5,60 m, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco. La cubierta se solucionaba a dos aguas y presumiblemente con cobertera de losas de pizarra. Cumplía la función de *corte* (cuadra) para el ganado menudo y disponía de una puerta con marco de *banzos*, situada en hastial, en la fachada sur. Aún presentaba buen estado en 1970.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *Corte* [C-10]



Altitud: 784 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.298 m	4.808.699 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	_____	1	_____
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	_____	_____	¿ <i>Corrada</i> ?	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Corte</i>	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Ruinas de una construcción de larga planta rectangular de unos 10 m por 6 m, orientada con el eje mayor en dirección este-oeste. Cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco y cubierta —aún conservada en 1970 y hoy inexistente— a dos aguas y presumiblemente con cobertera de losas de pizarra. Cumplía la función de *corte* (cuadra) para el ganado menudo, pero desconocemos si se trataba de dos *cortes* adosadas o de una única *corte* con *corrada* en avance. Actualmente está en ruina total, conservando casi en su totalidad el arranque del muro perimetral.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Calveiro [C-11]



Altitud: 773 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.380 m	4.808.696 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Interesante [4/7]	Deficiente	


Construcción de planta subrectangular (5,40 x 4,20 m), con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco, y cubierta a dos aguas de *llouxas* (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la puerta en la fachada sur. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: las *carreiras* y el *crumen* o viga de cumbre, sobre las que descansan los *cangos* (cabios). Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de *corte* (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción está abandonada y presenta deficiente estado de conservación.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Colás [C-12]



Altitud: 787 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.287 m	4.808.700 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Sin uso	Notable [5/7]	Aceptable	

Construcción de planta rectangular (5,70 x 4 m), con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco, y cubierta a dos aguas de *llouxas* (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la puerta en la fachada sureste. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: las *carreiras* y el *crumen* o viga de cumbre, sobre las que descansan los *cangos* (cabios). Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de *corte* (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción presenta un aceptable estado de conservación.



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:




1. La puerta se abre al sureste, con las jambas resueltas en mampostería, el *cargadeiro* o dintel, de madera, y sobre él el *veiro* o lajas voladas para salvaguardarlo de la lluvia.

2-3. Vista posterior y lateral de la construcción, con fachadas herméticas a excepción de la puerta.

3. Detalle interior con la estructura de correas de la cubierta: el *crumen* o viga de cumbre y las *carreiras*.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES Construcción: Corte [C-13]



Altitud: 772 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada x	Coordenada y
ETRS89	29	187.384 m	4.808.692 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxa	—	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina parcial	


Construcción de planta rectangular de unos 5 x 4,40 m, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco, y cubierta a dos aguas de *llouxa* (losas de pizarra), actualmente hundida. Se desarrolla en una sola altura y presentaba como único hueco la puerta en la fachada norte. Cumplía la función de *corte* (cuadra) para las ovejas y en la actualidad está abandonada y en estado de ruina parcial.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: A corte de Casa Alba [C-14]



Altitud: 778 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada x	Coordenada y
ETRS89	29	187.348 m	4.808.690 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Uso ocasional	Interesante [4/7]	Aceptable	

Construcción de planta rectangular de unos 5,80 x 5 m, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco y cubierta a dos aguas de *llouxas* (losas de pizarra) estructurada sobre correas. Se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la puerta, orientada al norte. Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. Cumplía tradicionalmente la función de *corte* (cuadra) para las ovejas. Pertenece a la misma casa que C-01. Actualmente está restaurada y presenta aceptable estado de conservación.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3


1. La *corte* desde el ángulo SO.

2. La fachada principal, orientada al norte, revela que la construcción fue sometida a una renovación. Destaca el vuelo de las *llouxas* de la cubierta sobre el *espigo* (hastial), que tiene la función principal de salvaguardar el *cargadeiro* (dintel) de madera de la humedad.

3. Vista posterior.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES Construcción: A corte de Casa Armino [C-15]



Altitud: 768 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.401 m	4.808.679 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	538	Particular	33029A012005380000OW

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Interesante [4/7]	Ruina parcial	

Construcción de planta rectangular, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco, y cubierta a dos aguas de *llouxas* (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta la puerta, único hueco de la construcción, en hastial en el lado SO. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los *espigos* o hastiales: el *crumen* o viga de cumbre, ya hundida, y dos pares de *carreiras*. Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de *corte* (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción está parcialmente en ruina.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3




4

1. La fachada principal se abre al camino que une la braña con Xíu.
2. La cubierta, parcialmente arruinada por el hundimiento del *crumen* (viga de cumbre), aún conserva las *carreiras*, de gruesos rollizos, empotradas en los *espigos* (hastiales).
3. Vista lateral de la construcción desde el camino de Xíu.
4. Un aspecto desde el interior. El suelo ligeramente excavado en el terreno y la puerta, resuelta con mampostería y adintelada en madera.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES *As cortes de Casa Cobo y Casa Benito [C-16]*



Altitud: 787 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.306 m	4.808.682 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	2 puertas	1	2
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Llouxas	Medianil, tirantes y tornapuntas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
2 cortes	Sin uso	Elevado [6/7]	Deficiente	

Construcción de planta rectangular de 9,10 por 5,16 m, que agrupa dos cortes adosadas. Tiene cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco, y cubierta a un agua de *llouxas* (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta dos puertas, una en cada uno de los lados cortos, en las fachadas norte y sur. La cubierta cuenta como elementos resistentes con un potente *medianil* o muro de carga central y sendos tirantes en posición central en cada una de las cortes. Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. Los interiores carecen de mobiliario o equipamiento, pues se destinaban a *corte* (cuadra) para las ovejas. Su estado de conservación es deficiente.



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1. Fachada norte, con la puerta de acceso a la *corte de Casa Cobo*. Ésta presenta solución de *banzos* y tiene, como es común en la braña, *cargadeiro* (dintel) de madera, con el típico *veiro* de losas en la parte superior para preservarlo del arroyo del agua. La cimera del muro de cerramiento del lado oeste se remata en chaflán, permitiendo que las *llouxas* de cobertera viertan en ese punto en sentido opuesto (como en una cubierta a dos aguas) y favoreciendo el rápido desalajo del agua.

2. Detalle de la estructura de cubierta de la misma *corte*: las correas o *carreiras* que cargan en el *medianil*, con un potente tirante central de refuerzo.

3. Una perspectiva general de la construcción desde el ángulo noreste .

2

3


DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:





1. Fachada sur, con la puerta de acceso a la *corte de Casa Benito*.
2. Una perspectiva general desde el ángulo suroeste.
3. En la misma corte, detalle del tirante central de la estructura de cubierta con tornapuntas y calzos para apoyar las correas.
4. La puerta de la *corte de Casa Benito* desde el interior: de mampostería, con derrame interno y adintelada en madera. El suelo, ligeramente excavado, presentaba un solado de *llabanóis* (lajas de buen tamaño) hoy ya desmantelado.



AS CORTES D'ABREDO · CORTE C-16 · ALZÀU NORTE




SECCIÒN



PLANTA



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES Construcción: A corte de Casa Montaña [C-17]



Altitud: 788 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.297 m	4.808.685 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Interesante [4/7]	Ruina parcial	

Construcción de planta rectangular de unos 6 x 4,80 m, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa asentada en seco, y cubierta a dos aguas de llouxas (losas de pizarra). Se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la puerta en la fachada norte. La cubierta se estructura sobre correas que apoyan en los hastiales: el *crumen* o viga de cumbre, cuatro *carreiras* o vigas intermedias y *padia* o viga de sobre muro, sobre las que descansan los *cangos* (cabios). Las losas de pizarra son gruesas y no van clavadas a la estructura leñosa, sino que se afianzan por su propio peso. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de *corte* (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción presenta un estado de conservación muy deficiente y amenaza ruina.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3



4


1-2. Dos vistas de la construcción parcialmente tomada por la vegetación. En la fachada posterior se aprecia su asentamiento semiexcavada en el talud. Vemos también cómo la cubierta remata la cumbre con *cruceiros*, solución poco común en esta braña.

3. La estructura de la cubierta destaca por la inclusión de dos pares de *carreiras* y por el uso de *padias* o vigas de sobre muro, ausentes en el resto de las cabañas.

4. La puerta, orientada al norte, con jambas resueltas en mampostería, donde se aprecia la mortaja de un *banzo* o quizá de la antigua carpintería de cierre, ya desaparecida.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES Construcción: A corte de Casa del Xastre [C-18]



Altitud: 784 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.316 m	4.808.677 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Llouxas	Correas	Corrada	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Interesante [4/7]	Ruina parcial	

Construcción de planta rectangular de unos 6 x 5 m, asentada en talud, con cerramientos de mampostería de piedra pizarrosa en seco, y cubierta a dos aguas de *llouxas* (losas de pizarra) estructurada sobre correas. Se desarrolla en una sola altura y presenta como único hueco la puerta, en hastial, en la fachada este. Sobre este lado, un muro en «U» dispuesto en avance y cubierto a un agua acogía la *corrada*, de dimensiones reducidas (unos 3 x 6 m), destinada a almacenar el *cuito* o estiercol para el abono. El interior carece de cualquier mobiliario o equipamiento, pues cumplía la función de *corte* (cuadra) para las ovejas. Actualmente la construcción presenta un estado de conservación muy deficiente, tomada por la vegetación y parcialmente en ruina.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1. Vista desde el sur, donde se aprecia el hundimiento parcial de la cubierta. A la derecha, en avance sobre la fachada este, vemos el arranque del muro que cerraba la *corrada*.

2. Vista posterior. Asentada en pendiente, el espacio de la *corte* estaba parcialmente excavado en el talud, disponiendo como único hueco de la puerta, abierta en hastial en la fachada este.

3. Detalle del muro de cierre de la *corrada* desde el noreste. Se trataba de un espacio situado ante la entrada de la *corte*, acotado y cubierto parcialmente a un agua, de planta trapezoidal y unos 14 m cuadrados de superficie útil, destinado entre otras cosas a almacenar la *pila del cuito* (estiercol para el abono).


2

3



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: Corte [C-19]



Altitud: 782 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1900

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	29	187.327 m	4.808.674 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
12	9000	Particular	33029A012000090001PP

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	_____	1	_____
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
_____	_____	_____	_____	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Corte	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	

Ruinas de una *corte* de planta rectangular de uno 6,20 por 5,30 m, con cerramiento de mampostería en seco y carente en la actualidad de cubierta. Aunque su perímetro es visible, los muros están en parte derribados por lo que no es posible precisar su altura inicial ni tampoco definir cómo se solucionaba la cubierta. Sobre la fachada oeste se adosaba otro espacio de uso y características indeterminados. Su ruina es antigua, pues ya presentaba similar estado en 1970. En la actualidad el conjunto está invadido por la maleza y en estado de ruina total.





XÍU y AS CORTES D'ABREDO en un fotograma del vuelo de la Diputación Provincial (1970). Fototeca SITPA, Principado de Asturias

1. El Río Navia;
2. Xíu, barrio de A Llomba y palacio de Monjardín;
3. Xíu, barrio de As Penas de donde parte el camino hacia As Cortes d'Abredo;
4. Cortín;
5. Camino carretero de comunicación con la braña;
6. As Lleiras, zona de prados de siega cercados de muro;
7. Núcleo de construcciones de la braña;
8. Os Pataqueiros, presumiblemente, terrenos dedicados antaño al cultivo de patatas (posteriormente prados);
9. Penamoura, amplia zona de pastos y eventualmente *cavadas de rozas* de trigo;
10. El Picogranda, zona de *granda* (monte bajo) para el *ganzo* (brezos, aulaga) y pasto arbustivo.



BIBLIOGRAFÍA:

ÁLVAREZ SEVILLA, Antón (2001): *Les races autóctones del Principáu d'Asturies*. Fundación Belenos, Oviedo/Uviéu.

BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1997): «Montes comunales y vida campesina en las regiones cantábricas», *Studia Historica: Historia Moderna*, 16, pp. 17-56, Salamanca.

CONCEPCIÓN SUÁREZ, Julio; GARCÍA MARTÍNEZ, Adolfo; MAYOR LÓPEZ, Matías (2008): *Las brañas asturianas: un estudio etnográfico, etnobotánico y toponímico*. RIDEA, Oviedo/Uviéu.

CONCEPCIÓN SUÁREZ, Julio (2001): *Diccionario toponímico de la montaña asturiana (etimológico)*. KRK ediciones, Oviedo/Uviéu.

CORBERA MILLÁN, Manuel (2013): «Organización de los espacios de pastos en la montaña atlántica. Los nombres, las formas y las funciones», *Ería*, pp. 275-292, Oviedo/Uviéu.

FERRER REGALES, Manuel (1962): «Morfología asturiana y estructuras agrarias», *Archivum*, Tomo 12, pp. 614-636, Oviedo/Uviéu.

FERRER REGALES, Manuel (1963): *La ganadería bovina en la región asturcántabra*, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo/Uviéu.

GARCÍA MARTÍNEZ, Adolfo (2005): «La trashumancia en Asturias», *Los Asturianos*. Ed. Prensa Asturiana, pp. 181-196, Oviedo/Uviéu.

GARCÍA MARTÍNEZ, Adolfo (2008): *Antropología de Asturias. I. La cultura tradicional patrimonio de futuro*. KRK, Oviedo/Uviéu.

GONZÁLEZ-QUEVEDO, Roberto (2010): *La cultura asturiana. Introducción a l'antropoloxía d'Asturies*. Ed. CH, Xixón.

LOMBARDÍA, Carmen y LÓPEZ, Juaco (2003): *José Ramón Lueje. La montaña fotografiada 1936-1975*, Muséu del Pueblu d'Asturies, Xixón.

LÓPEZ IGLESIAS, Florentino (1999): *El grupo doméstico en la Asturias del siglo XVIII*, Real Instituto de Estudios Asturianos, Xixón.

ORTEGA VALCÁRCCEL, José (1989): «La economía de montaña, una economía de equilibrio», *Ería*, pp. 115-128, Oviedo/Uviéu.

PAREDES, Ástur (2006): «Arquitectura de la casa tradicional asturiana», en PAREDES, Á. y GARCÍA MARTÍNEZ, A. *La casa tradicional asturiana*, pp. 55-278, Ed. Cajastur, Oviedo/Uviéu.

PÉREZ DE CASTRO, José Luis (1971): «El concejo de Illano según el Catastro del Marqués de la Ensenada», *Bidea*, 74, pp. 473-498, Oviedo/Uviéu.

RIESGO FERNÁNDEZ, Xosé Nel (1992): «La comarca del Alto y Medio Navia: Grandas de Salime, Pesoz, Boal e Illano», *Geografía de Asturias*, T. II, pp. 149-168, Ed. Prensa Asturiana, Oviedo/Uviéu.

RODRÍGUEZ-VIGIL RUBIO, Juan Luis (2017): *La mitad olvidada de Asturias. Los montes comunales de Asturias. Historia, situación actual, dimensiones y régimen jurídico*. RIDEA, Oviedo.

SEVILLA ÁLVAREZ, Juan (2008): *La industria láctea en Asturias*, Serie Etnográfica, 9, Muséu del Pueblu d'Asturies, Xixón.

VALLADARES ÁLVAREZ, Juan Antonio (2005): *El brañeo en Asturias*. RIDEA, Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (2003): *Enciclopedia del paisaje de Asturias*. Director: RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier. Ed. Prensa Asturiana S.A., Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (2005): *Los asturianos. Raíces culturales y sociales de una identidad*. Director: RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier. Ed. Prensa Asturiana S.A., Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (2009): *Compilación del Derecho Consuetudinario Asturiano*. Prólogo: ARIAS DÍAZ, Ignacio. Ed. Losada S.A., Buenos Aires.



Agradecimientos:

- El mio agradecimientu fondu a Abelardo Alba Álvarez y Ángel Villamea Fernández, de Xíu, por toles sos informaciones. A Abel Pérez, de Doiras, pola so collaboración y a José Pérez Vidal «Pepe el Polo» que foi el primeru que m'enseñó la braña. El mio agradecimientu tamién a Fernando Montes y a Xuan Prado, compañeros de viaxe peles brañes d'Asturies y nel enfotu pol país, y gracias mui especiales a Carme Álvarez-Miranda.