




LA PIEDRA L'OSU (VALLE ALTU DE PEÑAMELLERA)



© textos, fotografías y dibujos

ÁSTUR PAREDES



GOBIERNU DEL
PRINCIPAU D'ASTURIAS

CONSEYERÍA D'EDUCACIÓN,
Y CULTURA

RED
DE MUSEOS
ETNOGRÁFICOS
DE ASTURIAS

xixón





LA PIEDRA L'OSU (VALLE ALTU DE PEÑAMELLERA)



Nº Catálogo: 4606BR-01

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

- Resúmen / *Resume* (p. 4).
- Localización y accesos (p. 5).
- Descripción y usos (p. 7).
- Planta general de la braña (p. 11).
- Tipología de las construcciones (p. 12).
- Aspectos constructivos (p. 14).
- Catálogo de construcciones (p.15).
- Notas etnográficas (p. 61).
- Bibliografía (p. 62).

NOTAS PREVIAS:

- **Trabajo de campo:** el trabajo de campo se realizó en el mes de febrero de 2020, complementándolo con entrevistas en febrero y octubre de ese mismo año. Se realizó reportaje fotográfico de las distintas construcciones y se levantaron croquis planimétricos de un *vellar* con un pozo vinculado [C-17] y de una cabaña aún en uso [C-18].
- **Nomenclatura de las fichas de catálogo:** los números de catálogo asignados a las brañas, en este caso 4606BR-01 para La Piedra l'Osu, corresponden a los dígitos del *Nomenclátor*: los dos primeros referidos al concejo: 46 El Valle Altu de Peñamellera/Peñamellera Alta; y los dos siguientes a la parroquia: 06, Rozagás. BR- corresponde, como es obvio, a las iniciales de la palabra braña, a la que seguirían números correlativos para las distintas brañas estudiadas eventualmente dentro de la misma parroquia. A esto sigue un código para las construcciones con numeración consecutiva para cada elemento. Este número no es aleatorio sino que se asigna comenzando por el elemento que ocupa la posición más al norte; así, el situado más al norte lleva el número de catálogo: 4606BR-01/C-01. Con este criterio se asignaron números sucesivos C-01, C-02... a cada una de las construcciones de la braña.
- **Toponimia y aspectos lingüísticos:** se utilizan los topónimos tradicionales recogidos en el Decreto 1/2018 de 10 de enero, por el que se determinan los topónimos oficiales del concejo de Peñamellera Alta. Así mismo, siempre que hubo ocasión, se recogió la toponimia menor y el léxico tradicional referido a elementos constructivos, útiles y mobiliario. Para el lector no asturiano, señalaremos que la grafía «h.» o hache subpunteada que aparece en algunos términos es la adoptada por la Academia de la Llingua Asturiana para representar la aspiración [h] característica de la variante oriental del idioma.
- **Identificación de las construcciones:** para identificar las construcciones, además del número de catálogo, se apuntan las denominaciones por las que las construcciones eran conocidas en la zona: *la cabaña Miterio, el vellar de Galvao, la cuerre de Sebio...* Éstas tienen un carácter meramente identificativo, sin que conlleven ninguna implicación de propiedad, etc. Cuando se detectó más de un nombre para un mismo elemento se optó por el que el informante consideraba más antiguo (recogiendo no obstante las restantes denominaciones).
- **Geolocalización de los elementos:** para referenciar la posición de las construcciones en las fichas de catálogo, se señalan las coordenadas «x-y» tomadas en el centro de la construcción. En los gráficos de situación el punto referenciado se señala con un pequeño círculo rojo.
- **Cotas de altitud:** las cotas de altitud máxima y mínima que se consignan en las fichas de catálogo tienen siempre como referencia elementos construidos. Para La Piedra l'Osu, se tomaron: *el vellar de Ramón* [4606BR-1/C-01] como cota a mayor altitud (1.118 m) y *la cabaña d'Oliva* [4606BR-1/C-22] como cota menor (1.079 m).
- **Cronología de las construcciones:** de las 29 construcciones de La Piedra l'Osu solamente existían tres antes de la Guerra Civil, prácticamente la totalidad de la mayada fue levantada en la década de 1940, incluidos los 12 pozos que llegó a haber, alguno de los cuales se construyó ya a principios de los cincuenta.



LA PIEDRA L'OSU (VALLE ALTU DE PEÑAMELLERA)

RESUMEN

La Piedra l'Osú, conocida así por la forma de una peña en sus inmediaciones, se sitúa en la ladera sur de La Sierra de Cuera, en una *vega* amesetada sobre el valle del Ríu H.ana y pertenece a la parroquia de Rozagás, en El Valle Altu de Peñamellera. Situada sobre los 1.100 m de altitud, tenía amplia ocupación a lo largo del año, trasladándose escalonadamente pastores y ganado —vacas, *oveyas*, cabras y *cochos*— y habitando la *mayada* entre los meses de abril a octubre.

La elaboración de *manteca* y especialmente el *quesu* era el objetivo fundamental del trabajo en la braña. Entre 7 y 12 vacas (pardo alpinas, asturianas y pintas) —sin contar las *escosas* y las *pelgas*— y entre 30-60 ovejas y algunas cabras, por cada familia, se *mección* (ordeñaban) dos veces al día, al amanecer y al atardecer, para la producción de dos tipos de quesos: uno básicamente de leche de oveja, semejante al actual conocido como Peñamellera, y otro denominado *picón*, elaborado con mezcla de leches (sin porcentaje preciso y según la producción) que, una vez seco, se sometía a un proceso de maduración en cueva. Este proceso era de un mínimo de tres meses y tenía lugar en dos cuevas en el entorno de la mayada: La Cueva las Güelgas, cerca de Riaña y Treslah.aya, en las inmediaciones de La Vega Torbina. El queso *picón*, dependiendo del grado de maduración (podía mantenerse en la cueva hasta casi un año), se vendía como Camonéu o como Cabrales.

La Piedra l'Osú es un buen ejemplo de la revitalización de la sociedad tradicional durante la Autarquía. Las 29 construcciones existentes en la *mayada*, excepto tres pequeñas cabañas que eran de uso comunal, fueron levantadas en su totalidad a principios de la década de 1940. Además de 12 pozos o aljibes —tipología muy particular de esta braña—, que almacenaban la nieve y el agua de lluvia, paliando la escasez del estío en la ladera sur de Cuera. Sin duda esta actividad constructiva se produjo a costa de La Vega Torbina, mayada perteneciente también a Rozagás, situada más al norte, que quedó abandonada, conservándose hoy tan solo una cabaña en pie. Es llamativa —y quizá también producto de la época— la escasa calidad del trabajo de la piedra en las construcciones de la braña, obra de la ayuda mutua y de canteros locales.

Cabañas, *vellares*, *cuebles* y *cuerras* son los distintos tipos de construcciones presentes en la *mayada*. Lamentablemente de los dos últimos no se conservan elementos íntegros; aunque sí contamos con ejemplos de *cabañas* y *vellares*: son construcciones muy sencillas, de diseño homogéneo, de planta rectangular y cubierta de *teya* del país a un agua, estructurada sobre correas. Las *cabañas* se asientan a *contraturria* (en talud) desarrollando dos niveles: el espacio vividero del pastor en la planta superior y el *vellar* o cuadra en el inferior. Hoy sólo tres familias suben ganado. Algunas cabañas fueron rehabilitadas y la mayoría de las construcciones continúan su proceso de ruina.

RESUME

La Piedra l'Osú, nomada asina pola traza d'una peña na so contorna, asitia na lladera sur de La Sierra de Cuera, nuna vega apandada enriba'l valle del Ríu H.ana y pertenez a la parroquia de Rozagás, n'El Valle Altu de Peñamellera. Allugada a unos 1.100 m d'altor, taba n'usu bien de tiempu a lo llargu l'añu, treslladándose ellí escalonadamente pastores y ganáu —vaques, oveyes, cabres y cochos— y habitando la *mayada* ente los meses d'abril a ochobre.


La elaboración de mantega y especialmente'l quesu yera l'enfotu principal de la xera na braña. Entre 7 y 12 vaques (ratines, asturianos y pintes) —ensin cuntar les escoses y les pelgues— y ente 30-60 oveyes y delles cabres, por cada familia, mecióense dos vegaes al díu, a l'alborada y al atapecer, pa la producción de quesos de dos menes: ún, básicamente de llechi d'oveya, asemeyáu al conocíu güei como Peñamellera, y otru nomáu *picón*, ellaboráu con llechi amestao (ensin porcentaxe dalu y acordies cola producción) que, en tando ensuchu, sometíase a un procesu de mauración na cueva. Esti procesu algamaba polo menos los tres meses y faciase en dos cueves na contorna la mayada: La Cueva las Güelgas, averao a Riaña, y Treslah.aya, al llau de La Vega Torbina. El queso *picón*, en cuenta del so grau de mauración (podía caltenese na cueva hasta cásiqe un añu), vendíase como Camonéu o como Cabrales.

La Piedra l'Osú ye un bon exemplu del remanecer de la sociedá tradicional mentanto l'Autarquía. Les 29 construcciones qu'hai na mayada, sacante trés cabañes pequeñes que yeren usaes a comuña, foron toes construyíes al entamu la década de 1940. Amás de 12 pozos o aljibes —tipoloxía mui particular d'esta braña—, qu'atropaben la ñeve y l'agua del lloviu, remediando la entreseca'l branu na fastera sur de Cuera. Ensin dulda esta actividá constructiva féxose a costa de La Vega Torbina, mayada perteneciente tamién a Rozagás, asitiada más al norte, que quedó desdexada, calteniéndose güei namás qu'una cabaña arrecha. Ye chocante —y quiciabes tamién por aciu de la mesma dómina— la poca calidá que tien el trabayu la piedra nes construcciones de la braña, a resultes de l'andecha y de canteros llariegos.

Cabañas, *vellares*, *cuebles* y *cuerras* son los tipos estremaos de construcciones que s'alcuentren na *mayada*. Llamentablemente de los dos últimos nun se caltién dafechu dengún elementu; anque sí cuntamos con dellos exemplos de *cabañas* y *vellares*: son construcciones percencielles, de diseñu homoxéneu, de planta rectangular y cubierta de *teya* del país a un augua, con cadarma de pontones. Les cabañes asitien a mataturria iguando dos niveles: l'espaciú d'abellugu pal pastor nel pisu enriba y el *vellar* o corte nel pisu embaxo. Anguañu, namás que trés families xuben ganáu. Delles cabañes foron reparaes y la mayoría de les otres construcciones siguen empobinaes a la ruina.




LOCALIZACIÓN Y ACCESOS



Datum	Latitud	Longitud
ETRS89	43º 20' 40,02" N	4º 46' 42,76" W
Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
30	355.845 m	4.800.602 m
Mapa T. Ast (1:5000)	Número	M.U.P. nº
Hoja: «Braña Riaña»	E05000320208	290 «Cuera»
Polígono	Parcela	Referencia catastral
28	121	33046A028001210000UO

Concejo	Parroquia	Núcleo de referencia	Braña cota max.	Cota min.
Valle Altu de Peñamellera	Rozagás	Rozagás	1.118 m	1.079 m
Acceso	Dificultad	Tipo de vía	Distancia	Desnivel
Peatonal, caballerías	Media	Pista + senda	5,5 Km	797 m

Partimos de Rozagás (321 msnm) hacia el oeste, en dirección Arangas, por la AS-345 y tras recorrer 1,9 Km tomamos una pista a nuestra derecha de piso hormigonado y apta para vehículos convencionales, que asciende por la ladera sur de la Sierra de Cuera: El Colláu la Cruz, El Robreru y llega a Trebes (722 msnm). Aquí, un gran prado cercado de muro y una cuadra señalan el final del óptimo firme, continuando la pista en dirección noreste hasta una antigua mina de hierro. Abandonamos esa vía para rodear la cuadra por el norte y continuar ruta siguiendo un estrecho sendero bien visible entre el *terenu* (brezo) de la ladera. El sendero va ascendiendo en amplios y continuos zig-zags por La Canal de Gobiu, hasta alcanzar los crestones calizos de La Concha Gobiu. La subida culmina en una zona amesetada, de pendientes suaves, que recorre el sendero en dirección noreste alcanzando enseguida la vega de La Piedra l'Osu, sobre los 1.080 m de altitud.




Base: Instituto Geográfico Nacional





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3



4

1. El gran prado y la cuadra de Trebes a los que se accede a través de una pista. A partir de aquí, la ruta continúa por una estrecha senda que asciende la ladera sur de Cuera en continuo zig-zag por La Canal de Gobiu (en el centro de la imagen).


2. Tras remontar los crestones calizos de La Concha Gobiu culminamos en una zona amesetada. Desde allí, se abre hacia el sur una amplia panorámica de los Picos d'Europa. En la imagen, hacia el este, el valle del Ríu H.ana —tributario del Cares— con Rozagás, en primer término, y la Pica de Peñamellera al fondo dibujada entre la niebla.

3. Trebes, donde concluye la pista, y Rozagás en el fondo del valle.

4. Detalle de la senda que comunica La Piedra l'Osu por La Canal de Gobiu. Esta vía era la habitual que seguían los pastores, especialmente si debían conducir ganado. Cuando esto no era necesario, podían tomar una ruta más directa (aunque más dificultosa) justo en dirección norte desde Rozagás, por Canal Lluengu y Valmor.

DESCRIPCIÓN Y USOS

CRONOGRAMA DE USO



Especies ganaderas

Vacas, ovejas, cabras y cochos (cerdos).

Cultivos


No se realizaba ningún cultivo.

Régimen de estancia

Los pastores, hombres y mujeres, uno habitualmente por cada casa acompañados siempre de algún niño, practicaban una estancia variada en la *mayada*, intermitente o más continua dependiendo de los meses, de la recogida de la hierba en las zonas bajas, o de los periodos álgidos de la elaboración del queso arriba. En la itinerancia, subían al atardecer para reunir el ganado, ordeñarlo y alimentar a las crías. Pernoctaban en las cabañas y al amanecer ordeñaban de nuevo —vacas y ovejas fundamentalmente, porque se criaban los cabritos para la venta— conducían el ganado a los lugares de pasto y bajaban al pueblo con la leche recolectada en *veh.igos*. Se producía *manteca* y dos variedades de *quesu*: uno tipo Peñamellera y otro, el *picón*, entre el tipo Cabrales y el Camonéu; éste último se maduraba en dos cuevas del entorno. La producción se destinaba tanto para el consumo familiar como para la venta.

Tipo de braña	Régimen de uso	Morfología	Aprovechamiento	Superficie	Cerramientos	Propiedad
Estival	Braña alta	Nuclear disgregada	Pastizal de diente	10 Ha	No	Pública

Mayada perteneciente a Rozagás, situada en la ladera sur de la Sierra de Cuera, al pie de La Pica Piedra Llacía (1.235 m). El ganado se subía escalonadamente a partir de abril, siempre que las condiciones climáticas fueran favorables. Primero se subían las vacas *escosas* (que no dan leche), inmediatamente las cabras y las ovejas, y por último, las vacas paridas y los cerdos ya avanzado mayo, permaneciendo en la *mayada* hasta últimos de septiembre y prolongándose su estancia durante el mes de octubre si el tiempo era favorable. La Piedra l'Osu tuvo un gran desarrollo en la década de 1940, en que se levantaron prácticamente la totalidad de la construcciones existentes, pues hasta entonces tan solo contaba con tres cabañas de uso comunal. Este auge fue sin duda a costa de La Vega Torbina, *mayada* también perteneciente a Rozagás y situada más al norte que, a excepción de una cabaña, está hoy totalmente en ruina. En la actualidad son 29 las construcciones existentes dedicadas a usos ganaderos: *cuerres*, *cubiles*, *vellares* y *cabañas*, además de 11 *pozos* (aljibes) para recoger el agua de lluvia. Muchas de estas construcciones están actualmente en ruina, pues hoy tan solo tres familias mantienen aquí la actividad ganadera. La Piedra l'Osu está integrada en el M.U.P nº 29, «Cuera», aún pendiente de deslinde, y forma parte del Paisaje Protegido Sierra del Cuera, integrado en la Red de Espacios Naturales del Principado de Asturias.



Base: SIGPAC Principado de Asturias.



LA PIEDRA L'OSU



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3

1. Parroquia y lugar de Rozagás, situado sobre los 320 m de altitud, al que pertenece la *mayada* de La Piedra l'Osu. En 1930 contaba con 27 casas abiertas y 115 habitantes, prácticamente los mismos que en 1888, 108 hab. Reducidos ya a la mitad en 1986, 57, su censo es hoy de tan solo 23 habitantes.

2. Situada en la ladera sur de La Sierra de Cuera, la *mayada* ofrece hacia el sur una amplia panorámica de Picos d'Europa .

3. El sendero de acceso desemboca en la braña por el lado oeste, desde donde se ofrece una vista general de La Piedra l'Osu. Cerrando el horizonte, El Cabez H.oyu H.ondu, a la izquierda, y el Cuetu Braniella a la derecha.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2

1. Foto aérea de La Piedra l'Osu en un fotograma del vuelo de la Diputación Provincial de 1970. Al compararla con la ortofoto actual vemos cómo la totalidad de las cabañas conservaban la cubierta, pues las que en la imagen podían identificarse como ruinas son en realidad *cuerres*. También se identifican con claridad los pozos que, excepto uno, subsisten actualmente.

2. Vista parcial de la *mayada* desde el ángulo noroeste, a finales de la década de 1970. Se conservaban íntegras varias cabañas que hoy son ruina total: la cabaña de Rodrigo, una de las tres únicas existentes antes de la Guerra Civil, en el centro de la imagen; El conjunto formado por la cabaña de Florentino y dos *vellers* adosados, al fondo a la izquierda; y justo a la derecha de ésta, el conjunto formado por la cabaña y el *vellar* de Miguel, adosados, a cuyo extremo se sitúa un pozo que no se ve en la imagen. Foto: Arturo Martín.



ARQUITECTURA DEL ESPACIO DE LA BRAÑA:



1



2



3



4

1. Vista de la *mayada* desde El Portillu, en el lado sur, donde podemos apreciar el gran número de construcciones que se encuentran en ruina. Destaca también la abundancia de fresnos, a modo de oasis, en la deforestada ladera sur de la Sierra de Cuera.


2. Vista desde el centro de la braña hacia el norte, con la *cabaña Nisio* [C-16] en primer plano. Al fondo la *cabaña* y el *vellar de Ramón* [C-24]. Los fresnos se plantaban tanto por su sombra como por su utilización para la alimentación del ganado en los primeros tiempos del *tardíu* (otoño).

3. Vista de la parte central de la braña desde el lado oeste, donde se conservan varias cabañas en buen estado: la *cabaña Nisio* [C-16], en primer plano; a la izquierda el *vellar de Miguel* [C-10]; a la derecha de éste el *vellar de Fidel* [C-17] y al fondo la *cabaña Sebío* [C-18].

4. Abrevadero situado en el entorno de las cabañas y construido hacia 2005. Coordenadas x: 355.860 - y: 4.800.592.



PLANTA GENERAL DE LA BRAÑA





TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES	Equipamientos	Valor del conjunto	Valor ambiental	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES					CARÁCTER ESTÉTICO	
				Buena	Aceptable	Deficiente	Ruina parcial	Ruina total	Tradicional	Reformadas
Nº de construcciones: 29	1 <i>bebederu</i> y 2 cuevas	Notable	Elevado	7	0	1	3	18	29	0

Tipo 1

Cabaña

Construcción compacta, de planta rectangular, con cerramiento de mampostería y cubierta a un agua. Asentada *a contraturria* (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones de vivienda para los pastores, en el piso superior, y *vellar* o cuadra para el ganado, en el inferior. El espacio vividero disponía de un equipamiento básico: el *llar*, de fuego terrero abierto sobre unas *llambrias* (losas), con el *tuérganu* de tabla de madera, con agujeros para regular la suspensión del *pote* sobre el fuego. Un *escañu* o banco, unos *tayos* (banquetas de tres pies) y *l'alcena* o armario para las provisiones. Una o dos rústicas camas servían para el descanso, segregadas en algunos casos mediante tabiques de tablas verticales. La *cabaña*, a la que se accedía por un lateral desde la cota alta de la *turria*, suele estar *a teyavana*, disponiendo solamente de la puerta para iluminar y airear el interior. En el piso inferior se sitúa el *vellar*, con un único acceso desde el exterior en posición central y un pesebre corrido como equipamiento. Las *cabañas* solían disponer de *pozu* o aljibe para almacenar el agua de lluvia, adosado en uno de sus costados, y un *cocinu* o artesa para el uso cotidiano del agua: limpieza, abreviar los animales, etc. Existieron *cabañas* de otro tipo: más elementales, exentas, de un sólo piso, cubiertas igualmente a un agua... pero de ellas solo quedan los *casares* (ruinas).

- Nº de elementos: 7.

Tipo 2

Vellar

Denominan también *vellar* a una construcción exenta, exteriormente muy semejante a las *cabañas* aunque de una sola altura, asentada *a contraturria* (contra el talud), de planta rectangular y con cubierta de teja a un agua estructurada sobre correas. Se dedica a cuadra para el manejo del ganado vacuno, especialmente para cobijar los terneros durante la noche separándolos de sus madres. Disponen de una única puerta en el frente, en posición central, y cuentan como equipamiento con un *peselbe* corrido en el muro largo frente a la entrada. En algún caso, no muy común, disponen sobre la cuadra un cerramiento horizontal de tabla creando un altillo en el bajo cubierta: *el saletu*, con acceso desde el exterior por la fachada posterior, en la cota superior de la pendiente. Este espacio se destinaba al ganado ovino, fundamentalmente a cobijar los corderos durante la noche.

- Nº de elementos: 4 (dos de ellos en ruina).

Tipo 3

Cuerre

Las *cuerres* son rediles para recoger el ganado, principalmente las ovejas, durante la noche. Constan de un cerramiento continuo de mampostería en seco de alrededor de 1 m de altura y carecen de cubierta. Aunque su etimología nos remite a formas circulares, sus plantas son muy heterogéneas; la mayoría adopta en efecto formas redondeadas: ovales, elipsoides... pero también hay algunas de planta irregular para adaptarse a la topografía o bien, caso frecuente, por integrar en su estructura afloramientos pétreos minimizando así los trabajos de construcción. En La Piedra l'Osu identificamos nueve *cuerres*, la mayoría muy arrasadas, por lo que es seguro que existiera alguna más hoy difícilmente detectable. Eran todas exentas excepto una, adosada al *vellar de Ramón* [C-01], y otra de ellas, la *cuerre de Pedro* [C-13], disponía de una *teyavana*, una sencilla cubierta parcial, en uno de sus extremos.

- Nº de elementos: 9 (todos ellos en ruina).



TIPOLOGÍA DE LAS CONSTRUCCIONES

UNA TIPOLOGÍA PARTICULAR:
LOS POZOS DE AGUA

Durante los estíos, los escasos recursos acuíferos en la ladera sur de la Sierra de Cuera plantearon seculares problemas de abastecimiento en las *mayadas*. En La Piedra l'Osu, estas dificultades fueron solventadas de manera eficaz mediante la construcción de *pozos*, pequeños aljibes que recogían y almacenaban la nieve y el agua de lluvia, a los que se canalizaban también las aguas que vertían sobre los tejados, mediante canalones de madera de *h.aya* que, sustituidos hoy por canalones convencionales, siguen cumpliendo su antigua función (5-6).


Los *pozos* son construcciones de planta cuadrada o subrectangular, con cerramiento de mampostería de piedra, revocados interiormente con mortero de arena y cal, o cemento posteriormente (1-2-3). Tienen entre 3 y 4,50 m de lado —que incluye los muros de unos 65 cm de grosor— y entre 2,50 y 3,50 m de profundidad. Dada la topografía de la *mayada*, la totalidad, prácticamente, asienta en terreno pendiente por lo que el lienzo de muro correspondiente a la cota alta se recrece para evitar que los animales puedan precipitarse al interior.

Los *pozos* carecen de poleas u otras estructuras para sacar el agua, sirviéndose tan solo de un caldero atado a una cuerda. Se complementan con artesas de mampostería o de fábrica de ladrillo revocado, que sustituyen a modelos más antiguos fabricados en madera, denominados *cocinos* (4). En la actualidad, se conservan en la *mayada* 11 pozos, vinculados indistintamente a *cabañas* o *vellares*, que fueron construidos en la década de 1940 y principios de los 50.

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS



1



2



3



4



5



6


Aspectos constructivos: el trabajo de la piedra

Las construcciones de la mayada utilizan la caliza del entorno para canterías y mamposterías. La fábrica de los muros se realiza con mampostería en seco, utilizando bloques de tamaño medio, por lo general sin trabajar, quedando la piedra vista tanto en el paramento interior como en el exterior. Son contadas las cabañas que muestran enfoscados con mortero de arena y cal (1), y en época reciente con cemento. El trabajo de la piedra, obra de canteros locales y producto de la ayuda mutua, resulta bastante tosco (2-3), reservando los bloques trabajados para las llaves esquineras (4-5) y el recerco de las puertas (6). Pero ni siquiera en estos elementos se muestran trabajos complejos, pues no aparecen aquí los típicos despieces de las puertas: *piederechos*, *esconcios*, *aguyas*, *sobrepuerte*... lo que llama la atención en tierra de buenos canteros como las Peñamelleras. Por el contrario, las puertas suelen solucionarse con bloques de mayor tamaño apilados y dispuestos transversalmente cerrando el muro, e incluso muchos *cargaderos*, especialmente en las entradas de los *vellares*, se solucionan con dinteles de madera (2-3).

Las cubiertas, solucionadas a un agua, con una estructura elemental de correas, empleaban como cobertera *teya* del país de producción local —en Rozagás hubo dos tejeras—, rematando en aleros enrasados, formados eventualmente por hileras de *llastrias* (losas planas) a modo de cornisa (2-5). Las tejas, colocadas en seco, se afianzan con multitud de piedras para evitar su desplazamiento por el viento.




CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES Construcción: *El vellar de Ramón* [C-01]



Altitud: 1.118 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.839 m	4.800.715 m

Polígono	Parcelas	Propiedad	Referencia catastral
28	1	Pública	33046A028000010000UJ

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	—
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teja del país	—	<i>Cuerre</i> y <i>pozu</i>	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Vellar</i>	Redil	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Construcción de planta rectangular de unos 9 x 7 m, con cerramientos de mampostería de piedra en seco. Actualmente en ruina total, presentaba cubierta a un agua de teja del país y se dedicaba a *vellar*, cuadra donde se guardaban básicamente los terneros para separarlos de sus madres y donde se organizaba su alimentación y el manejo de las vacas para el ordeño. Disponía de sendas construcciones adosadas a ambos lados: en la parte oeste, un *pozu* (aljibe) de agua, de unos 4 x 3 m; y hacia el este, una *cuerre*, para recoger las ovejas durante la noche.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *Cabaña de Cayo* [C-02]



Altitud: 1.448 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.811 m	4.800.681 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	1	Pública	33046A028000010000UJ

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Cuadrangular	Mampostería de piedra	_____	_____	_____
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
_____	_____	_____	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
_____	Abandonado	Sin interés [1/7]	Restos	


Restos del proyecto inconcluso de una cabaña, que empezó a construirse a finales de la década de los cuarenta y fue abandonado posteriormente.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña Miterio* [C-03]



Altitud: 1.101 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.869 m	4.800.672 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	1	Pública	33046A028000010000UJ

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	2 puertas	2 (en talud)	2
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña y vellar	Cabaña y vellar	Notable [5/7]	Bueno	

Construcción compacta, de planta rectangular, con cerramiento de mampostería y cubierta de *teya* del país a un agua. Asentada *a contraturria* (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones de *cabaña* o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada NE desde la parte alta del talud y *vellar* o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada SE. Las puertas son los únicos huecos de la construcción. Dispone además de *pozu* o aljibe para almacenar el agua de lluvia, adosado en la fachada SO, y de un *cocinu* o artesa para el uso cotidiano del agua. La construcción fue restaurada y presenta buen estado de conservación.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3

1. Vista posterior de la *cabaña Fidel*, con fachadas herméticas y el *pozu* (aljibe) en primer término. Las puertas de acceso al espacio vividero y al *vellar* constituyen los únicos huecos.
2. Vista general de la construcción desde el este, donde podemos apreciar su distribución en dos alturas aprovechando el talud, con la puerta de acceso a la *cabaña* o habitáculo de los pastores en la parte alta, y el acceso al *vellar* (cuadra) en la parte baja.
3. Detalle del acceso a la *cabaña*. Por lo general, el trabajo de la piedra en la *mayada* es muy rústico, faltando incluso los típicos despieces de cantería de las puertas, casi generalizados en un concejo, El Valle Altu de Peñamellera, donde abundaron los canteros.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3

1. Vista general de la construcción desde el lado oeste, con el *pozo* en primer término. La construcción fue restaurada, rejuntando con cemento la mampostería, fijando las tejas con el mismo material, introduciendo cocina con chimenea y compartimentando el interior de la *cabaña*.


2. Detalle de la fachada SE con la puerta de acceso al *vellar* o cuadra. A un lado un *cocinu* o artesa para abrevar el ganado.

3. Detalle del interior del *pozo* o aljibe. Los pozos carecían de cualquier estructura para sacar el agua, lo que se solucionaba mediante un caldero atado a una cuerda.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña Fidel* [C-04]



Altitud: 1.094 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	35.822 m	4.800.653 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	1	Pública	33046A028000010000UJ

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	2 puertas	2 (en talud)	2
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña y vellar	Cabaña y vellar	Notable [5/7]	Bueno	

Construcción compacta, de planta rectangular, con cerramiento de mampostería y cubierta de teya del país a un agua. Asentada *a contraturria* (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones de *cabaña* o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada E desde la parte alta del talud y *vellar* o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada S. Las puertas son los únicos huecos de la construcción. Dispone además de *pozu* o aljibe para almacenar el agua de lluvia, adosado en la fachada O, y de un *cocinu* o artesa para el uso cotidiano del agua. La construcción presenta buen estado de conservación.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1. La fachada sur con el *pozu* o aljibe a la izquierda y el *cocinu* o artesa a su pie. Al fondo, la puerta de acceso al *vellar* (cuadra).

2. Vista general mostrando su asentamiento en talud, con la *cabaña* en el piso superior y el *vellar* o cuadra en el inferior.


3. Vista posterior con el aljibe en primer término.

4. El acceso a la *cabaña* o espacio vividero del pastor. A la izquierda de la puerta el *vaseretu*, una piedra plana que sobresale del muro, donde se dejaba la leche al sereno para facilitar el proceso posterior de desnatado.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cuerre Miterio* [C-05]



Altitud: 1.094 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	353.859 m	4.800.650 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	1	Pública	33046A028000010000UJ

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Irregular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
Sin cubierta	—————	—————	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cuerre</i>	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Cuerre de planta irregular, acorazonada, con cerramientos de mampostería en seco que se apoyan en afloramientos calizos para complementar su trazado. Su función era la de redil para las ovejas. Aunque su perímetro es visible, los muros están muy arrasados por lo que no es posible precisar su altura inicial ni la posición exacta de la puerta. Su interés es limitado teniendo en la actualidad un mero valor testimonial.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cuerre Miguel* [C-06]



Altitud: 1.090 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.829 m	4.800.643 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	1	Pública	33046A028000010000UJ

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Elipsoide	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
Sin cubierta	_____	_____	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cuerre</i>	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Cuerre de trazado elipsoide, con ejes de 10 x 4 m, con el eje mayor dispuesto en posición normal a la pendiente. Su función era la de redil para las ovejas, con una superficie útil de unos 18 metros cuadrados. Aunque su perímetro es visible, los muros están muy arrasados por lo que no es posible precisar su altura inicial. La puerta, hoy desmantelada, se disponía en el lado oeste. Su interés es limitado teniendo en la actualidad un mero valor testimonial.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *Cabaña de Florentino* [C-07]



Altitud: 1.090 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.837 m	4.800.636 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO


Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	3 puertas	1	3 espacios
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	—	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cabaña</i> y dos <i>vellares</i>	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	

Construcción de planta rectangular muy alargada (13 x 4,80 m), con cerramientos de mampostería en seco y cubierta a un agua de *teya* del país, ya desaparecida (aún se conservaba en 1980). Estructurada en tres crujiás, albergaba una *cabaña* y dos *vellares* adosados, alineados de este a oeste, contando como únicos huecos las puertas que se abrían en la fachada sur. El conjunto, en ruina total en la actualidad, se complementaba con un *pozu* o aljibe para almacenar el agua de lluvia —que aún se conserva—, adosado en la fachada este.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1. Vista de la *cabaña de Florentino* desde el lado oeste.

2. Vista del conjunto desde el lado este, con el aljibe en primer término. Se estructura en tres crujías alineadas en perpendicular a la ladera.


3. Un aspecto del *pozu* o aljibe donde, a pesar del desmoronamiento parcial, podemos apreciar el recrecido del muro en la parte alta de la pendiente para evitar el acceso de los animales. En primer término, un *cocinu* o artesa.

4. Detalle del interior del *pozu*.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cuerre d'Antonio* [C-08]



Altitud: 1.087 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.869 m	4.800.637 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Irregular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
Sin cubierta	—————	—————	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cuerre</i>	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Cuerre de planta oval con cerramientos de mampostería en seco que se apoyan en afloramientos calizos para complementar su trazado, con la puerta, ya muy desdibujada, orientada al NO. Su función era la de redil para las ovejas, con una superficie útil de unos 12,5 metros cuadrados. Aunque su perímetro es visible, los muros están muy arrasados por lo que no es posible precisar su altura inicial. Su interés es limitado teniendo en la actualidad un mero valor testimonial.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña Miguel* [C-09]



Altitud: 1.088 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.841 m	4.800.635 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	2 puertas	1	2
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	—	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña y vellar	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	

Conjunto formado por dos construcciones adosadas de planta subrectangular, con cerramientos de mampostería en seco y cubierta a un agua de *teya* del país, ya desaparecida (aún se conservaba en 1980). Estructurada en dos crujeías, tiene en total unos 8 x 4,5 m y albergaba una *cabaña* y un *vellar* adosados, contando como únicos huecos las puertas que se abrían en la fachada sur. El conjunto, en ruina total en la actualidad, se complementaba con un *pozu* o aljibe para almacenar el agua de lluvia —que aún se conserva—, anexo en la fachada este.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2




3

1. Puerta de acceso a la *cabaña*, en la fachada sur.
2. Vista de conjunto de la construcción, con el *pozu* o aljibe anexo, en primer término.
3. Detalle del *cocinu* o artesa para uso como abrevadero. Aunque tradicionalmente fabricados en madera, todos los que subsisten en la mayada actualmente son de mampostería o de fábrica de ladrillo revocada con cemento.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *El vellar de Miguel* [C-10]



Altitud: 1.087 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.827 m	4.800.634 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Vellar	Vellar	Notable [5/7]	Bueno	

Construcción de planta rectangular de 7,40 x 4 m, con cerramientos de mampostería en seco. Asentada *a contraturria* (contra el talud, parcialmente excavada en el terreno), presenta cubierta de *teya* del país, a un agua, estructurada sobre correas. Se trata de un *vellar* exento, dedicado a cuadra para el manejo del ganado vacuno, especialmente para cobijar los terneros durante la noche separándolos de sus madres. Dispone de una única puerta en posición central, orientada al sur, y cuenta como equipamiento con un *peselbe* corrido en el muro largo frente a la entrada. Carece de *saletu* y se mantiene en buen estado de conservación.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1-2. Dos vistas del *vellar*, con la puerta, único hueco de la construcción, orientada al sur. Es de destacar la mampostería, muy tosca, trabajada en seco.


2. Vista posterior de la construcción parcialmente integrada en el terreno, lo que obliga a poner una defensa para evitar el paso de los animales y proteger la cubierta (tradicionalmente se hacía con ramas y materia vegetal).

3. Detalle del interior con la correa central que soporta los *cabrios* de la cubierta (el refuerzo de pies derechos es un añadido).



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *El vellar de Galvao* [C-11]



Altitud: 1.087 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada x	Coordenada y
ETRS89	30	355.863 m	4.800.631 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Irregular	Mampostería de piedra	1	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Vellar	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Construcción de planta irregular, en forma de herradura, con ejes de unos 6,60 x 4,70 m y el eje mayor dispuesto en posición normal a la pendiente. Su función era la de *vellar* para los terneros, con una superficie útil de unos 13,6 metros cuadrados. Conserva los muros en todo su perímetro, situando la entrada en el lado este y presentaba cubierta a un agua de *teya* del país, estructurada sobre correas. Actualmente está en ruina total.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *Cabaña de Rodrigo* [C-12]



Altitud: 1.086 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1930

Datum	Huso UTM	Coordenada x	Coordenada y
ETRS89	30	355.833 m	4.800.629 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Cuadrada	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	<i>Teja</i> del país	—	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cabaña</i>	<i>Abandonado</i>	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Conocida como *cabaña de Rodrigo* por ser este su último usuario, fue anteriormente de uso comunal y es una de las únicas tres cabañas existentes en La Piedra l'Osu antes de la Guerra Civil. Tiene planta cuadrada de unos 4 m de lado, cerramientos de mampostería de piedra en seco y se cubría a un agua con *teja* del país. Contaba con la puerta como único hueco, que se situaba en posición central en la fachada sur. En el interior, excavado en el muro, conserva una hornacina o *ventanu* ciego. Actualmente en ruina total, aún se mantenía en buen estado en 1980.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cuerre de Pedro* [C-13]



Altitud: 1.090 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada x	Coordenada y
ETRS89	30	355.803 m	4.800.631 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Absidal	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua (parcial)	<i>Teya</i> del país	—	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cuerre</i>	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Cuerre de planta absidal con cerramientos de mampostería en seco, de 6 m de largo x 3,5 m de ancho. Su función era la de redil para las ovejas, con una superficie útil de unos 10 m cuadrados. Aunque su perímetro es visible, los muros están muy arrasados por lo que no es posible precisar su altura inicial. La puerta se situaba en el lado NE y, en el extremo opuesto, disponía de un pequeño espacio cubierto a un agua con *teya* del país, que aún se conservaba en la década de 1970. Actualmente está en ruina total y su interés es meramente testimonial.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cuerre de Sebio* [C-14]



Altitud: 1.088 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.881 m	4.800.630 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	1	Pública	33046A028000010000UJ

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Irregular	Naturales + mampostería	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
Sin cubierta	_____	_____	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cuerre</i>	En desuso	Testimonial [2/7]	Ruina parcial	


Construcción de planta irregular compuesta por un muro recto de mampostería en seco, de unos 80 cm de altura en la parte más conservada, que complementa una pared natural caliza, acotando un espacio alargado de unos 18 metros cuadrados. Carecía de cubierta y la puerta se situaba en el lado SE, cumpliendo la función de *cuerre* o redil para las ovejas, para reunir las para *mecer* (ordeñar) o recogerlas durante la noche. Actualmente carece de uso y está parcialmente desmantelada.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *El cubil de Sebio* [C-15]



Altitud: 1.087 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	353.874 m	4.800.624 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Oval	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Tapines	Correas	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cubil	Abandonado	Testimonial [2/7]	Restos	


Construcción de planta oval y reducidas dimensiones (unos 3 m de eje), con cerramientos de mampostería en seco, ya totalmente arrasados. Se trata de los restos de un *cubil*, el único testimonio que queda en la *mayada*, cuya función era albergar a los *cochos* (cerdos). La puerta se abría hacia el lado oeste. Disponía de un suelo de tablas que servía de aislante y se cubría a un agua con *tapines* (terrones con cesped).





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña de Nisio* [C-16]



Altitud: 1.085 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.810 m	4.800.622 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería	2 puertas	2 (en talud)	2
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña y vellar	Cabaña y vellar	Notable [5/7]	Bueno	

Construcción de planta rectangular (8,60 x 4,50 m), con cerramiento de mampostería y cubierta de *teya* del país a un agua. Asentada *a contraturria* (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones de *cabaña* o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada NE desde la parte alta del talud y *vellar* o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada SE. Las puertas son los únicos huecos de la construcción. Dispone además de *pozu* o aljibe anexo para almacenar el agua de lluvia. Una puerta cegada en la fachada SE es prueba de una remodelación; la construcción fue restaurada y presenta buen estado de conservación.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1



2



3

1. El conjunto desde el lado sur, con la puerta de acceso al *vellar* o cuadra en posición central. Vemos también la puerta cegada, que acusa una remodelación.

2. Vista desde el norte, con el acceso a la *cabaña* o habitáculo del pastor desde la parte alta del talud.

3. La fachada posterior es hermética y tenía adosada una construcción —de la que quedan escasos restos de muro—, y destinada a *vellar*: el *vellar de Tedoro*. Dicha construcción se cubría a dos aguas y aún se conservaba en 1980.

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica



1



2



3

1. Anexo a la cabaña de Nisio, el *pozu* o aljibe para almacenar el agua. Se alimentaba de la nieve y del agua de lluvia, canalizando hacia él todo lo que recogía la superficie del tejado; antiguamente mediante canalones de madera de haya y hoy con los convencionales.


2. Ante la fachada del *vellar*, un *cocinu* o artesa utilizado como abrevadero para el ganado.

3. Un detalle del interior del aljibe.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *El vellar de Fidel* [C-17]



Altitud: 1.083 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.834 m	4.800.622 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Vellar	Vellar	Notable [5/7]	Bueno	

Construcción de planta rectangular de 7,27 x 5,30 m, con cerramientos de mampostería en seco. Asentada a *contraturria* (contra el talud, parcialmente excavada en el terreno), presenta cubierta de *teya* del país, a un agua, estructurada sobre correas. Se trata de un *vellar* exento, dedicado a cuadra para el manejo del ganado vacuno, especialmente para cobijar los terneros durante la noche separándolos de sus madres. Dispone de una única puerta en posición central, orientada al sur, y cuenta como equipamiento con un *peselbe* corrido en el muro largo frente a la entrada. Carece de *saletu* y se mantiene en buen estado de conservación. Vinculado al él, dispone de un *pozu* (aljibe) anexo.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:




1. Fachada principal del *vellar*, con la puerta de acceso orientada al sur.

2. Detalle del *cocinu* (artesa) ante el *pozu* anexo, que cumple funciones de abrevadero.


3. Vista desde el SO. La puerta es el único hueco de la construcción.

4. El interior acoge un espacio indiviso, dedicado a cuadra del ganado vacuno. Vemos un detalle del pesebre, con los postes para separar a los animales estabulados.




ALZADO SUR


PLANTA POZO



fondo 350 -> gema




ALZADO OESTE





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña de Sebío* [C-18]



Altitud: 1.083 m Aproximación cronológica: Construida entre 1940 y 1942

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.849 m	4.800.620 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	3 puertas	2 (en talud)	4
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña y vellar	Cabaña y vellar	Notable [5/7]	Bueno	

Construcción de planta rectangular (7,20 x 9 m), con cerramiento de mampostería y cubierta de teya del país a un agua. Asentada *a contraturria* (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones de *cabaña* o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada E desde la parte alta del talud y *vellar* o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada S. Adosado en el lado opuesto, en la cota alta de la pendiente, dispone un segundo *vellar* comunicado internamente con la *cabaña*. Se trata de la cabaña más compleja de la mayada, disponiendo además de *pozu* o aljibe anexo para almacenar el agua de lluvia. La construcción presenta buen estado de conservación.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica



1



2



3



4

1. Vista de *la cabaña Sebío* desde el sur, con la puerta de acceso al *vellar* o cuadra.

2. Asentada en talud, la *cabaña* o habitáculo del pastor ocupa el piso superior, con acceso por la fachada E. Aquí se adosó otra crujía (a la derecha de la imagen) para habilitar un segundo *vellar*.

3. Vista posterior, donde se cegó la antigua entrada que daba al *saletu*, o espacio bajo cubierta del *vellar* situado en la cota alta, destinado a cobijar los corderos durante la noche.

4. Detalle del pozo anexo a la cabaña, que tiene una profundidad de 3,5 m.

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica



1



2



3





4

1. Detalle del *llar* de la *cabaña*, de suelo y fuego terrero abierto, actualmente provisto de caja de humos y chimenea.

2. Dos vistas del antiguo *tuérzanu*, o brazo articulado de madera, de altura graduable, destinado a suspender el *pote* sobre el fuego del *llar*.

3. Uno de los antiguos *candiles* que servían para iluminar el interior de la *cabaña*, alimentados con *sebu* o grasa animal.


4. Aspecto actual del *vellar superior*, ya destinado a otros usos. Comunicado con la *cabaña* a través de una puerta, disponía un cerramiento horizontal de tabla sobre la cuadra —del que subsisten restos— que conformaba el *saletu*: un espacio bajo cubierta destinado fundamentalmente a los corderos.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: Cabaña de M^a Álvarez [C-19]



Altitud: 1.080 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.868 m	4.800.610 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	621	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Subrectangular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A dos aguas	Teya del país	—	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña	Abandonado	Testimonial [2/7]	—	


Se trataba de una cabaña de planta subrectangular y cubierta de teja a dos aguas, que aparece claramente en la ortofoto del vuelo de la Diputación Provincial de 1970. En la actualidad no conseguimos identificar sus restos y nos preguntamos si habrán sido reutilizados para construir el abrevadero que hoy existe muy cerca del lugar en donde estaba ubicada.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cuerre d'Ángel* [C-20]



Altitud: 1.085 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.797 m	4.800.613 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Oval	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
Sin cubierta	—	—	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cuerre</i>	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Construcción de trazado oval con cerramiento de mampostería en seco y carente de cubierta. Se trata de una *cuerre* o redil destinada al manejo de las ovejas, guareciéndolas durante la noche o encerrándolas para el ordeño. Aunque su perímetro es visible, los muros están en parte arrasados por lo que no es posible precisar su altura inicial. La puerta, hoy desmantelada, se disponía en el lado noroeste. Su interés es limitado teniendo en la actualidad un mero valor testimonial.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña la Cardosa* [C-21]



Altitud: 1.088 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.787 m	4.800.609 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	_____	_____	_____
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	_____	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Construcción de planta rectangular, con cerramientos de mampostería en seco y cubierta a un agua de *teya* del país ya desaparecida (aún se conservaba en la década de 1970). Estructurada en dos crujeas, tiene en total unos 7 x 4 m y albergaba una *cabaña* y un *vellar* adosados, contando como únicos huecos las puertas que se abrían en la fachada SE. El conjunto, en ruina total en la actualidad, se complementaba con un *pozu* o aljibe para almacenar el agua de lluvia anexo en la fachada NE.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña d'Oliva* [C-22]



Altitud: 1.079 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1930

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.839 m	4.800.601 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Cuadrada	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	—	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Construcción de planta cuadrada (4,80 m de lado), con cerramientos de mampostería en seco y cubierta a un agua de teya del país ya desaparecida. Contaba con la puerta como único hueco. Fue anteriormente de uso comunal y es una de las únicas tres cabañas existentes en La Piedra l'Osu antes de la Guerra Civil. Actualmente está en ruina total.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *El cubil de Ramón* [C-23]



Altitud: 1.080 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.874 m	4.800.591 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Oval	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Tapines	Correas	Cuerre	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cubil	Abandonado	Testimonial [2/7]	Restos	


Los *cubiles* eran las construcciones que completaban la tipología de esta braña, pero lamentablemente no quedaron restos que los definan. Por las descripciones sabemos que eran de mampostería en seco y de planta oval, y se cubrían a un agua con *tapines*. Su función era la de alojar a los *cochos* (cerdos) que a partir de finales de mayo eran comunes en la *mayada*, y disponían de abundante alimento pues, además de las *fregaduras* y las *carbazas*, aprovechaban el suero de la leche desechado en el proceso de producción del queso. El *cubil de Ramón*, del que hoy apenas quedan restos, puede verse en la ortofoto de 1970 y parece contar con una *cuerre*, repitiendo un patrón de planta que es muy común en las mayadas de los Picos.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña Ramón* [C-24]



Altitud: 1.080 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.827 m	4.800.590 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	2 puerta	1	3
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	<i>Teya</i> del país	Correas y pie derecho	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cabaña y vellar</i>	Abandonado	Interés medio [4/7]	Ruina parcial	

Construcción de planta rectangular (8 x 4 m), con cerramientos de mampostería de piedra en seco y cubierta de teja a un agua, con correas y pie derecho como elementos resistentes. Desarrollada en un solo piso, se estructura en dos crujías que albergan: la *cabaña* o habitáculo del pastor, en el lado este; y el *vellar*, en el oeste, adosados. Este último está parcialmente en ruina, pues la construcción está abandonada. La parte relativa a la *cabaña* del pastor, ya desmantelada, muestra su organización interna; se divide longitudinalmente en dos áreas: uno, frente a la entrada, era el espacio vividero, con el llar de tuérzanu a la izquierda, el escañu, etc. En el lado opuesto, un tabique corrido de tablas verticales acotaba el espacio para el descanso donde se situaban las camas.





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1. Fachada este con la puerta de acceso a la *cabaña* o espacio habitacional del pastor. En el muro, a la derecha, la *vasereta*, una piedra plana volada donde se dejaba la leche al sereno para favorecer el proceso de desnatado.


2. La construcción desde el norte, con el módulo que acogía el *vellar* o cuadra ya en ruina.

3-4. Dos imágenes del interior de la cabaña ya arrasada: a la izquierda, la pared donde se situaba el *tuérzanu*, con restos del *llar*. A la derecha, el espacio para el descanso, que estaba acotado con un tabique de tablas verticales ahora desmantelado. Vemos también la potente correa que soportaba la cubierta y el pie derecho rematado en *h.orquetu* (ahorquillado) que le servía de refuerzo.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña d'Alfredo* [C-25]



Altitud: 1.080 m

Aproximación cronológica: Década de 1940.

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.810 m	4.800.589 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	2 puertas + 1 ventanu	2 (en talud)	4
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña y vellar	Cabaña y vellar	Notable [5/7]	Deficiente	

Construcción de planta rectangular (7 x 5,30 m), con cerramiento de mampostería y cubierta de *teya* del país a un agua. Asentada *a contraturria* (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones de *cabaña* o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada sur desde la parte alta del talud y *vellar* o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso en la fachada norte. Las puertas y un *ventanu* son los únicos huecos de la construcción. Dispone además de *pozu* o aljibe anexo para almacenar el agua de lluvia. En el interior del vellar, excavada en el talud, dispone de un espacio a modo de cueva para la maduración del queso.



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:



1. La fachada norte con la puerta de acceso al *vellar*. En la esquina, el *cocinu* o abrevadero.

2. Vista desde el oeste, con el *pozu* o aljibe en primer término. La construcción se asienta a *mataturria* estableciendo dos niveles: la *cabaña* del pastor arriba y el *vellar* o cuadra abajo.

3. Un aspecto del interior del *vellar*. Al fondo, una pequeña puerta conduce a un espacio excavado en la *turria* (talud), a modo de cueva, para madurar el queso.

4. Detalle de la fachada norte que muestra un estado crítico.

2


3

4



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cuerre d'Alfredo* [C-26]



Altitud: 1.080 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1950

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.848 m	4.800.588 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Irregular	Mampostería de piedra	1 puerta	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
Sin cubierta	—	Correas y pies derechos	Ninguno	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
<i>Cuerre</i>	Abandonada	Testimonial [2/7]	Ruina total	


Cuerre de planta irregular alargada, de trazado curvilíneo, con cerramientos de mampostería en seco que se apoyan contra los afloramientos calizos del talud para cerrar su perímetro. Su función era la de redil para las ovejas, con una superficie útil de unos 21 metros cuadrados. Aunque su perímetro es visible, los muros están muy arrasados por lo que no es posible precisar su altura. Una única puerta, abierta hacia el este en posición central, daba acceso al interior. Tiene en la actualidad un mero valor testimonial.





CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña Vicente* [C-27]



Altitud: 1.080 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.818 m	4.800.587 m

Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Rectangular	Mampostería de piedra	2 puertas + 1 ventanu	2 (en talud)	2
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña y vellar	En desuso	Notable [5/7]	Muy deficiente	

Construcción de planta rectangular (6,40 x 4,50 m), con cerramiento de mampostería de piedra en seco y cubierta de *teya* del país a un agua. Asentada *a contraturria* (contra el talud), se distribuye en dos alturas aprovechando el desnivel del terreno y agrupa las funciones de *cabaña* o espacio vividero para los pastores, en el piso superior, con acceso por la fachada este desde la parte alta del talud y *vellar* o cuadra para el ganado vacuno, en el inferior, con la puerta de acceso por la fachada norte. Las puertas y un *ventanu* son los únicos huecos de la construcción. Dispone además de *pozu* o aljibe adosado en la parte oeste para almacenar el agua de lluvia. Presenta deficiente estado de conservación.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica



1. Vista desde el ángulo NE, mostrando la adaptación de la construcción al talud para distribuirse en dos niveles: a la izquierda la puerta de acceso a la *cabaña*, situada en la planta superior, y a la derecha al *vellar*, que ocupa la planta inferior.

2. El conjunto de la construcción por su fachada norte, con la puerta de acceso al *vellar* en posición central y el volumen del *pozu* o aljibe adosado a la derecha. A sus pies, el *cocinu* o artesa para abrevadero de los animales.

3. Aspecto del interior del *vellar* semiexcavado en el talud.

4. Detalle del interior del *pozu*, destinado a recoger el agua de lluvia.

2


3

4



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña Galvao* [C-28]



Altitud: 1.082 m

Aproximación cronológica: Década de 1940

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.838 m	4.800.583 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Subrectangular	Mampostería de piedra	—	1	1
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	Correas	Pozu (aljibe)	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	

Construcción de planta subrectangular (de unos 4,80 x 4,40 m), con cerramientos de mampostería de piedra en seco y cubierta de *teya* del país a un agua, estructurada sobre correas. Se dedicaba a *cabaña* o habitáculo del pastor, situando la puerta de acceso, único hueco de la construcción, en la fachada sur. Su estado actual es de ruina total. Vinculado a la cabaña aún se conserva un *pozu* (aljibe), adosado en diagonal en el ángulo SE.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES: Documentación gráfica



1



2




3

1. Vista de la cabaña desde el ángulo SO, donde se situaba la puerta ya totalmente arruinada.
2. Aún en pie en la década de 1970, sabemos que se cubría a un agua con cobertera de *teya* del país. Una correa central, aún en su lugar, servía de soporte a los *cabrios*.
3. El *pozo* vinculado a la cabaña y adosado en diagonal en el ángulo SE.



CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES

Construcción: *La cabaña'l Portillu* [C-29]



Altitud: 1.080 m

Aproximación cronológica: Anterior a 1930

Datum	Huso UTM	Coordenada centroide x	Coordenada y
ETRS89	30	355.851 m	4.800.580 m
Polígono	Parcela	Propiedad	Referencia catastral
28	121	Pública	33046A028001210000UO

Planta	Cerramientos	Huecos	Alturas	Espacios int.
Irregular	Mampostería de piedra	_____	_____	_____
Cubierta: morfología	Materiales	Estructura	Elementos anexos	
A un agua	Teya del país	_____	Cuerre	
Uso tradicional	Uso actual	Valor del elemento	Estado de conservación	
Cabaña y vellar	Abandonado	Testimonial [2/7]	Ruina total	

Esta construcción, que toma su denominación del lugar, El Portillu, tuvo una vida muy azarosa: fue una de las tres únicas que existían en la mayada antes de 1930 y era de uso comunal. En la década de los 70 existía aquí un conjunto formado por la cabaña, con un pequeño vellar y una cuerre adosados, con cubierta de teja a un agua. Sobre las ruinas de este conjunto se levantó finalmente una cuerre, cuyos restos podemos ver en la actualidad.





NOTAS ETNOGRÁFICAS:

El Muriu.

Tras ascender por La Canal de Gobiu y superar los crestones calizos de La Concha Gobiu, llegamos a una zona amesetada de pendientes más suaves, a modo de escalón en la vertiente sur de La Sierra de Cuera. Estamos muy cerca del límite entre los concejos de Cabrales y El Valle Altu de Peñamellera y nos dirigimos hacia el Este camino de la *mayada* de La Piedra l'Osu. Durante todo el camino nos llama la atención el muro continuo, a nuestra derecha, que parece limitar la zona amesetada de la abrupta pendiente que presenta en esta ladera El Cuera. Se trata de El Muriu: un muro, en efecto, de mampostería en seco y modesto porte, que evita que los animales puedan acercarse a los *deventíos* (precipicios) y zonas más escarpadas con el consiguiente riesgo. El Muriu se extiende por todo el sector de la sierra correspondiente al concejo de El Valle Altu, en una línea continua que alcanza los 5 Km de longitud. En su trazado cumple la función de barrera para los espacios vinculados a las brañas que se asientan, siguiendo las curvas de nivel, en esa zona amesetada: La Piedra l'Osu, Braña de Mancornudu, Vega H.orada, Braniella y Braña H.ileras, interrumpiéndose en la vertical del pueblo de Rieña, en el fondo del valle, ya muy cerca de Alles, la capital del concejo.

La tradición oral de la zona señala que habría sido un «indiano» de Méjico el que sufragó el coste de la obra en cumplimiento de una promesa y que sería el mismo que habría pagado también la construcción de la iglesia de Alles. El promotor de la construcción del templo parroquial de San Pedro de Alles fue Domingo Trespalacios y Escandón (1706-1777), natural de Alceo (Alles) y de profundas raíces en el concejo. Sería Oidor en Santa Fe de Bogotá y en Méjico y ministro togado del Consejo de Indias de S.M. (Ignoramos qué posibilidades de verosimilitud tiene dicha tradición).

Abeyeros.

En el entorno de una de las cabañas encontramos un *cubetu*, a modo de caja formada por cuatro tablas ensambladas, destinadas a alojar una colmena. En la *mayada* no había colmenas, pero uno de los pastores de antaño, aficionado a las *abejas*, utilizaba el *cubetu* para capturar los *ensambres* —que descubría siguiendo a las abejas que «veía beber»— y aparecían ocultos en alguna grieta de las peñas. Una vez conseguido, la colmena se trasladaba al entorno del pueblo, donde para las abejas las posibilidades de alimentación eran mayores, pues en el entorno de la braña había menos variedad de floración.



1



2



3

1. El Muriu, que recorre en diagonal la imagen, limitando la zona amesetada tras superar La Concha Gobiu. Al fondo, hacia el Este, destaca La Pica de Peñamellera

2. Vista aérea de La Piedra l'Osu desde el lado Este. A la izquierda de la imagen vemos El Muriu que sirve de barrera frente al *deventíu* (precipicio). Foto: Juan Pardo.

3. *Cubetu* en la *cabaña de Sebio* [4606BR-01/C-18]



BIBLIOGRAFÍA:

ÁLVAREZ SEVILLA, Antón (2001): *Les races autóctones del Principáu d'Asturies*. Fundación Belenos, Oviedo/Uviéu.

BARREIRO MALLÓN, Baudilio (1997): «Montes comunales y vida campesina en las regiones cantábricas», *Studia Historica: Historia Moderna*, 16, pp. 17-56, Salamanca.

BARRENA DÍEZ, Gonzalo (1994): «Pastores de los Picos de Europa», *Enciclopedia de la Asturias popular*, Vol. II, pp. 195-224. La Voz de Asturias.

BARRENA DÍEZ, Gonzalo (2001): «El hábitat de los pastores de los Picos de Europa», *Paisajes y paisanajes de Asturias*, pp. 65-84. Edit. Fermín Rodríguez Gutiérrez, TREA, Xixón.

CONCEPCIÓN SUÁREZ, Julio; GARCÍA MARTÍNEZ, Adolfo; MAYOR LÓPEZ, Matías (2008): *Las brañas asturianas: un estudio etnográfico, etnobotánico y toponímico*. RIDEA, Oviedo/Uviéu.

CONCEPCIÓN SUÁREZ, Julio (2001): *Diccionario toponímico de la montaña asturiana (etimológico)*. KRK ediciones, Oviedo/Uviéu.

CORBERA MILLÁN, Manuel (2013): «Organización de los espacios de pastos en la montaña atlántica. Los nombres, las formas y las funciones», *Ería*, pp. 275-292, Oviedo/Uviéu.

FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Carmen y GARCÍA FERNÁNDEZ, Efrén (1987): *Lagos y lagunas de Asturias*, Ayalga Ed. Salinas (Asturias).

FERRER REGALES, Manuel (1963): *La ganadería bovina en la región asturcántabra*, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo/Uviéu.

GARCÍA MARTÍNEZ, Adolfo (2005): «La trashumancia en Asturias», *Los Asturianos*. Ed. Prensa Asturiana, pp. 181-196, Oviedo/Uviéu.

GARCÍA MARTÍNEZ, Adolfo (2008): *Antropología de Asturias. I. La cultura tradicional patrimonio de futuro*. KRK, Oviedo/Uviéu.

GONZÁLEZ-QUEVEDO, Roberto (2010): *La cultura asturiana. Introducción a l'antropoloxía d'Asturies*. Ed. CH, Xixón.

IZQUIERDO, Jaime & BARRENA, Gonzalo (2006): *Marqueses, funcionarios, políticos y pastores. Crónica de un siglo de desencuentros entre naturaleza y cultura en los Picos de Europa*. Ed. Nobel, Oviedo/Uviéu.

LOMBARDÍA, Carmen y LÓPEZ, Juaco (2003): *José Ramón Lueje. La montaña fotografiada 1936-1975*, Muséu del Pueblu d'Asturies, Xixón.

MARTÍN, Arturo & MENÉNDEZ LASTRA, Constantino (1985): *Los quesos artesanales asturianos*, SADEI. Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias. Oviedo/Uviéu.

LÓPEZ IGLESIAS, Florentino (1999): *El grupo doméstico en la Asturias del siglo XVIII*, Real Instituto de Estudios Asturianos, Xixón.

ORTEGA VALCÁRCCEL, José (1989): «La economía de montaña, una economía de equilibrio», *Ería*, pp. 115-128, Oviedo/Uviéu.

PAREDES, Ástur (2006): «Arquitectura de la casa tradicional asturiana», en PAREDES, Á. y GARCÍA MARTÍNEZ, A. *La casa tradicional asturiana*, pp. 55-278, Ed. Cajastur, Oviedo/Uviéu.

SEVILLA ÁLVAREZ, Juan (2008): *La industria láctea en Asturias*, Serie Etnográfica, 9, Muséu del Pueblu d'Asturies, Xixón.

VALLADARES ÁLVAREZ, Juan Antonio (2005): *El brañeo en Asturias*. RIDEA, Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (1997): *Asturias concejo a concejo. Cabarles, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja*. Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (2003): *Enciclopedia del paisaje de Asturias*. Director: RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier. Ed. Prensa Asturiana S.A., Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (2005): *Los asturianos. Raíces culturales y sociales de una identidad*. Director: RODRÍGUEZ MUÑOZ, Javier. Ed. Prensa Asturiana S.A., Oviedo/Uviéu.

VV.AA. (2009): *Compilación del Derecho Consuetudinario Asturiano*. Prólogo: ARIAS DÍAZ, Ignacio. Ed. Losada S.A., Buenos Aires.



Agradecimientos:

- El mio agradecimientu fondu a José Benito Antón, de Rozagás, por toles sos pacientes informaciones y a Juan Pardo, pola so foto de dron de La Piedra l'Osu. El mio agradecimientu tamién a Fernando Montes y Xuan Prado, compañeros de viaxe peles brañes d'Asturies y nel enfotu pol país, y gracias mui especiales a Carme Álvarez-Miranda.